

PEBA

Piano di **E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche

COMUNE DI SALERNO



FASE CONOSCITIVA - PARTE B



PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_I Parchi e aree verdi



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VILLA COMUNALE**

Situato in: **Via Roma, via Lungomare Trieste, Traversa D'Agostino**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'42.48"N longitudine: 14°45'11.33"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		VILLA COMUNALE			01
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☐	Non è presente un'area giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	E' necessario intervenire sugli scivoli di attraversamento in prossimità degli ingressi secondari.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	In alcuni punti la pavimentazione è sconnessa.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		ACCESSIBILE			La Villa Comunale risulta parzialmente accessibile ma è necessario svolgere degli interventi per l'accessibilità di persone con disabilità visive.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati

B.1



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per non vedenti

B.2

b.2.1
Presenza di
segnaletica




b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile







b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali





b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DELLA MINERVA**

Situato in: **Via Ferrante Sanseverino**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'52.11"N longitudine: 14°45'13.23"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI DELLA MINERVA			02
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non è presente posto auto riservato in prossimità dell'edificio.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☐	☒	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☐	Non è presente un'area giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Sono presenti scale per collegare un ambiente e l'altro.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		NON ACCESSIBILE			Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile





B.3







B.4**ORIENTAMENTO NEL PARCO per non vedenti**


b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali










B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
b.6.1 Ingresso accessibile			
	B.6		
b.6.2 Accessibilità percorsi principali			

			
			
	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato		
			



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCO DEL SEMINARIO**

Situato in: Via Valerio Laspro, Via Urbano II

Coordinate geografiche: latitudine: 40°41'5.53"N longitudine: 14°45'58.12"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		PARCO DEL SEMINARIO			03
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☐	☒	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☒	☐	Inserimento giochi inclusivi
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Non sono posizionati in modo corretto
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Ingresso troppo stretto.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	In alcuni punti la pavimentazione è sconnessa.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		NON ACCESSIBILE			Sono necessari interventi di miglioramento ed adeguamento.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro






b.2.1
B.2 Presenza di
segnaletica




b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali






b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato e
parco giochi








b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali













b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
			
	b.6.1 Ingresso accessibile		
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


04.01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DI PIAZZA SAN FRANCESCO**

Situato in: **Piazza San Francesco d'Assisi**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'49.48"N longitudine: 14°46'2.99"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI DI PIAZZA SAN FRANCESCO		04.01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	In alcuni punti la pavimentazione è sconnessa.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro









b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile

B.3



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali





b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

04.02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DEL TRINCERONE**

Situato in: **Viale Ruggero Moscati**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'46.48"N longitudine: 14°46'0.78"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI DEL TRINCERONE			04.02
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Pavimentazione sconnessa
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Pavimentazione sconnessa
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	In alcuni punti la pavimentazione è sconnessa.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro








b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile





b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali





b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


04.03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PIAZZA XXIV MAGGIO**

Situato in: **Viale Ruggero Moscati**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'40.41"N longitudine: 14°45'57.42"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

PARCHI URBANI E AREE VERDI		PIAZZA XXIV MAGGIO			04.03
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Pavimentazione sconnessa, non sono presenti scivoli.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Pavimentazione sconnessa
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	In alcuni punti la pavimentazione è sconnessa.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro







b.1.3
Presenza di
fermate
autobus in
prossimità del
perimetro



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

04.04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI GIOVANNI BOSCO**

Situato in: **Viale Giovanni bosco**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'57.28"N longitudine: 14°46'22.43"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI SAN GIOVANNI BOSCO			04.04	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Pavimentazione sconnessa, non sono presenti scivoli.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Pavimentazione sconnessa	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi.	
ORIENTAMENTO NEL PARCO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' per i disabili motori						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	In alcuni punti la pavimentazione è sconnessa.	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒		

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		☐	☒	☐	
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico


b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro










B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO****B.3**


b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



B.4
b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali







SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

05

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCO PINOCCHIO**

Situato in: **Piazza Montpellier - Lungoirno**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°41'7.21"N longitudine: 14°46'33.16"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		PARCO PINOCCHIO			05
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	È presente lo spazio per poterli inserire.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	Non sono necessarie
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non sono presenti giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Il parco risulta Parzialmente accessibile in quanto sono necessari degli interventi di adeguamento per raggiungere i requisiti minimi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro






B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi









B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
b.6.1 Ingresso accessibile			
			
b.6.2 Accessibilità percorsi principali			
b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato			





Q x 87 ° S 8b Gsc 8b hv SI ° FFs8F8S
° F2 x sh8hhv b s2 x 8Sm hFsc v b sv !
sc c v l sps° F8S v c , b ° p8

u

G8 F3 F8b 7 s9 s7 , ° sv b 8S 8pp sc c v l sp8


sm F2 v S 8pp sF b v

o p
o

p

SU VZ. ZPhg b Sp

SZV Vu -- PZZ 8



SinBA P F8s° b v S8psc sb ° sv b 8S ° FFs8F8S F2 x sh8hhv b s2 x 8S v c , b 8S S8 F889 8F7 S

Sì	No	Caratteristiche rilevanti
----	----	---------------------------

B.I	<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	<u>b.1.2</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	<u>b.1.3</u>	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	fermate ☐ ☒ ☐ Leonardo Coda e ☒ Calata S. Rocco
	<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	

B.2	<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	

B.3	<u>b.3.1</u>	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	<u>b.3.3</u>	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☒	☐	

B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	a) ☐ presenza di linee guida per non udenti negli spazi aperti
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	ma ☐ tatti solo nei singoli giardini

B.5	<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	<u>b.5.2</u>	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	<u>b.5.3</u>	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	

B.6	<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	☒	☐	
	<u>b.6.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	a 110 cm di corrimano nei percorsi in forte pendenza
	<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☐	NOTE
					b S S S S S S m S S S S S S S S

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☐	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☐	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☐	☐	

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I PZ

° 22 8G6l spsh° S' 8s8F2 v FG88Gh8Fb S' p88Fsc 8hFv

RPZ



m S S S S

RP



m S S S S S S

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I P

v F s8b h° c 8b hv 8Ch8Fb v S p8Fsc 8hFv S SS S

P. PZ



m S S

P. P



° S S S S S S S S

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I IV

v F s8b h° c 8b hv Sb 8pSñ F2 v

PVZ



° S S S S S S

PVP



° S S S S S S S

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I R₁

° 22 8G6l spsh° S SS S

R₁P



° S S

R₁P



m S S S S S S




Q x 87 ° Q 8b Gsc 8b hv SI ° FF8F8S
° F2 x sh8hhv b s2 x 8Sm hFsc v b sv !
sc c v l sps° F8Q v c , b ° p8

Uh

G8 F3 F8b 7 s9 s7 , ° sv b 8S 8pp sc c v l sp8

9 spp° Q ° FF° F°
o o 9S B SG B Sm
o q SU - o' VZ b Sp SZV Vn - uP. 8



SmB P F8s° b v Spsc sb ° sv b 8S ° FF8F8S F2 x sh8hhv b s2 x 8Q v c , b 8S S8 F889 8F7 S

Sì	No	Caratteristiche rilevanti
----	----	---------------------------

B.1

in ia ettembre

☐☐da **il**temare

B.2

☒☒

B.3

☐

ram a di acce b da ia
Settembrini da i temare

☐

B.4

a) di linee guida per non
edenti negli italiani

a en a di ma e tattili

B.5

11

☒☐

B.6

10

☐☒

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		☐	☐	☐	
					F S S S S S SG S S S S S S S S S S S S S S S S S S

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☐	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☐	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☐	☐	

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I PZ

° 22 8Ggl spsh° S' 8S8F2 v FG8Gh8Fb S' pS8Fsc 8hFv



RPV

m S S S S S S S S S S



7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I P

v F s8b h° c 8b hv 8Ch8Fb v S° p5r8Fsc 8hFv S SS S



P P

° S S S S S S S S



7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I P

° 22 8G l spsh° S 7 8S n8F2 v FG Sb h8Fb S pS n8Fsc 8hFv



P P

m S S S S S



7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I IV

v F s8b h° c 8b hv Sb 8pSn F2 v



PMZ

°

S

S

S

S

S

S





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


08

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCO DEL GALIZIANO**

Situato in: Via Virtuoso, Via De Vita

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'28.87"N longitudine: 14°47'21.80"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		PARCO DE GALIZIANO			08
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	È presente lo spazio per poterli inserire.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☒	Non sono necessarie
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non sono presenti giochi inclusivi ed è necessario inserire una pavimentazione idonea.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	I percorsi principali sono parzialmente accessibili in quanto in alcuni casi la pavimentazione è fortemente dissestata.
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non è presente.
SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE					
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Il parco risulta Parzialmente accessibile in quanto sono necessari degli interventi di adeguamento per raggiungere i requisiti minimi.
SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE					
			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO


B.1

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





B.2		ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1		
	Presenza di segnaletica		

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi













B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
	b.6.1 Ingresso accessibile		
			
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

09

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI LA CARNALE**

Situato in: **Via la Carnale**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'15.74"N longitudine: 14°46'50.27"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI LA CARNALE			09
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☐	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	Non sono necessarie
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☐	Non è presente un'area giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Il parco risulta Parzialmente accessibile in quanto sono necessari degli interventi di adeguamento per raggiungere i requisiti minimi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile





B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
	b.6.1 Ingresso accessibile		
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		
			



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

10

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI "GALOPPO"**

Situato in: **Via Galoppo**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'8.94"N longitudine: 14°47'28.00"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI “GALOPPO”			10
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☐	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	Non sono necessarie
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☒	☐	I giochi inclusivi sono posizionati in una zona differente dagli altri giochi.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Il parco risulta Parzialmente accessibile in quanto sono necessari degli interventi di adeguamento per raggiungere i requisiti minimi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro




--	--	--


B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
b.2.1 B.2 Presenza di segnaletica		

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi





B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
	b.6.1 Ingresso accessibile		
			
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

11

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VILLA CIRO BRACCIANTE**

Situato in: **Via Villafranca**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'27.33"N longitudine: 14°48'36.47"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		VILLA CIRO BRACCIANTE			11
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	Non sono necessarie
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Non sono presenti giochi inclusivi ed e l'area non è accessibile.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	I percorsi principali sono parzialmente accessibili in quanto in alcuni casi la pavimentazione è fortemente dissestata.
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non è presente.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Interventi di rifacimento della pavimentazione interna inserimento della pavimentazione loges vet e mappe tattili. Da valutare la realizzazione di un servizio igienico

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile




b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi







b.4.1
B.4 Accessibilità
dei percorsi
principali







B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
	b.6.1 Ingresso accessibile		
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		
			





Q x 87 ° S 8b Gsc 8b hv SI ° FF8F8S
° F2 x sh8hhv b s2 x 8Sm hFsc v b sv !
sc c v l sps° F8S v c , b ° p8

Z

G8 F3 S8b 7 s9s7 , ° sv b 8S 8ppsc c v l sp8

mf F2v S 8F2° h8ppv
o o S B \$ B S
o q SU - o VZP . b \$ SZV Vg ZoPzo 8



S8B P F8s° b v S8psc sb ° sv b 8S ° FF8F8S F2 x sh8hhv b s2 x 8S v c , b 8S S8 F8898F7 S

Sì	No	Caratteristiche rilevanti
----	----	---------------------------

B.1

☒☐☐

1

B.2

☒☒

B.3

☐

1

1

B.4

☐☒

B.5

☐☒

174

B.6

11

☐☐

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☐	NOTE				
		SCELTA CRITICA			F	S	S	S	S

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☐	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☐	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☐	☐	

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S


I PZ

° 22 8G6l spsh° S 8S8F2 v FG8Gh8Fb S pS8Fsc 8hFv



RfZ

m S S S S



7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I P

v F s8b h° c 8b hv 8Ch 8Fb v S p 8Fsc 8hFv S SS S



P. PZ

m S S



7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I P

v F s8b h° c 8b hv 8Ch8Fb v S pSn8Fsc 8hFv S SS S



P.P

° S S S S S S S S



7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I IV

v F s8b h° c 8b hv S 8pSñ F2 v

PVZ



° S S S

PVP



° S S S S S S S S

7 v 2, c 8b h° sv b 8S'v hv 3 F° "s2°
F S

I R₁

° 2 2 8G6l spsh° S SS S



R₁P

m S S S S S S





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


13

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI VIA DEI MILLE**

Situato in: **Via dei Mille**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'8.94"N longitudine: 14°47'28.00"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI VIA DEI MILLE			13
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	È presente lo spazio per poterli inserire.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	Non sono necessarie
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☐	Non sono presenti.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non è presente

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Il parco risulta Parzialmente accessibile in quanto sono necessari degli interventi di adeguamento per raggiungere i requisiti minimi. Pavimentazione loges vet, mappe tattili e giochi inclusivi

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro




b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile











SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


14

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI MARIELE VENTRE**

Situato in: **Via Racioppi**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'50.98"N longitudine: 14°47'53.57"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI MARIELE VENTRE			14	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posto auto riservati, ma è presente lo spazio per inserirli.	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☐	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	Non sono necessarie	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☐	Non è presente un'area giochi.	
ORIENTAMENTO NEL PARCO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non è presente pavimentazione Loges- Vet.	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒		

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Il parco risulta Parzialmente accessibile in quanto sono necessari degli interventi di adeguamento per raggiungere i requisiti minimi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B.1		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati		
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali



B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		
			



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


15

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DEL'ARBOSTELLA**

Situato in: **Viale Verdi**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'7.04"N longitudine: 14°48'47.72"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		GIARDINI DELL'ARBOSTELLA			15
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Pavimentazione disconnessa
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Pavimentazione disconnessa
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☒	☐	Non sono presenti giochi inclusivi né pavimentazione antitrauma.
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	E' presente una mappa tattile nella stazione ferroviaria.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☐	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Adeguamento con pavimentazione loges vet e mappe tattili anche nell'area parco, installazione di giochi inclusivi

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro







B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per non vedenti	
B.2		
	b.2.1 Presenza di segnaletica	

b.2.2
Ausili per la mobilità
autonoma dei disabili
della vista




b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile

B.3



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali




b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato e
parco giochi











B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO

b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

16

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCO MONTESTELLA**

Situato in: **Via Montestella**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°42'31.05"N longitudine: 14°49'20.44"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI

1

PARCHI URBANI E AREE VERDI		PARCO MONTESTELLA			16
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per i non vedenti					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi	☐	☒	Da valutare la realizzazione di un'area dedicata accessibile e dotata di giochi inclusivi. Sul belvedere - punto panoramico
ORIENTAMENTO NEL PARCO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges – Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☐	☒	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' per i disabili motori					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMMOBILE

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
C		NON ACCESSIBILE			Il parco è completamente inaccessibile da valutare soluzioni alternative per l'accessibilità alle persone con disabilità motorie. Realizzazione di mappe tattili e pavimentazione loges nei tratti principali. Da valutare la realizzazione di un'area dedicata accessibile e dotata di giochi inclusivi. Belvedere - punto panoramico

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1 ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO		
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	
		





B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO per non vedenti		
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica		

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'immobile



B.4**ORIENTAMENTO NEL PARCO per non vedenti****B.4**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
principali



B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO			
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze			

B.6		ACCESSIBILITA' per i disabili motori	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		
			