

PEBA

Piano di *Eliminazione delle Barriere Architettoniche*

COMUNE DI SALERNO



FASE DI PROGETTO - PARTE C



PARTE C_01: SCHEDE DI INTERVENTO

c_01_1 Parchi e aree verdi



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VILLA COMUNALE**

Situato in: **Via Roma, via Lungomare Trieste, Traversa D'Agostino**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°40'42.48"N** longitudine: **14°45'11.33"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

Scegliere un elemento.

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.1	Segnaletica 	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile
b.6.3	Servizio igienico attrezzato	II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamani usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**


02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DELLA MINERVA**

Situato in: **Via Ferrante Sanseverino**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°40'52.11"N** longitudine: **14°45'13.23"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

b.1.2 - Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

Scegliere un elemento.

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

b.3.1 - Percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile

b.3.2 - Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali

Scegliere un elemento.

b.4.1 - Accessibilità dei percorsi principali

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	<p>Presenza di posti auto riservati</p> 	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	<p>Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p> 	<p>IE01 Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente.</p> <p>IE03 Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.</p> <p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.</p> <p>IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p>
b.1.4	<p>Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso</p>	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro</p>	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso.</p> <p>IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale.</p> <p>IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.</p> <p>IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.</p> <p>IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.3.1	<p>Percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile</p> 	<p>IE01 Presenza disconnessa in corrispondenza di pozzetto o chiusino.</p> <p>IE04 Assenza di percorso a raso accessibile.</p> <p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.</p> <p>IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p> <p>IE21 Presenza su percorso pedonale di pendenza trasversale eccessiva.</p> <p>IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p> <p>IE23 Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano.</p> <p>II07 Presenza di dislivello interno causato da gradini o da rampa con pendenza non conforme.</p> <p>II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>

<p>b.3.2</p>	<p>Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali</p>	<p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE19 Presenza su percorso pedonale di scivolo/rampa con pendenza eccessiva. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano. II06 Assenza di protezione del percorso pedonale II07 Presenza di dislivello interno causato da gradini o da rampa con pendenza non conforme.</p>
<p>b.4.1</p>	<p>Accessibilità dei percorsi principali</p> 	<p>IE01 Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE02 Presenza disconnessa in corrispondenza di pozzetto o chiusino. IE03 Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Assenza di segnaletica informativa esterna. II07 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. II17 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>
<p>b.4.2</p>	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p>	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>
<p>b.6.3</p>	<p>Servizio igienico attrezzato</p>	<p>II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamano usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni</p>



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCO DEL SEMINARIO**

Situato in: **Via Valerio Laspro, Via Urbano II**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°41'5.53"N** longitudine: **14°45'58.12"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

b.1.2 - Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

Scegliere un elemento.

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

b.3.1 - Percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile

b.3.2 - Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali

b.3.3 - Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi

b.4.1 - Accessibilità dei percorsi principali

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.1 - Ingresso accessibile

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	<p>Presenza di posti auto riservati</p> 	<p>IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale</p>
b.1.2	<p>Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p>  	<p>IE01 Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE03 Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE04 Assenza di percorso a raso accessibile. IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE07 Assenza di segnaletica orizzontale attraversamento pedonale (strisce zebra) IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p>
b.1.4	<p>Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso</p>	<p>IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente</p>
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro</p>	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.3.1	<p>Percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile</p> 	<p>IE04 Assenza di percorso a raso accessibile. IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE21 Presenza su percorso pedonale di pendenza trasversale eccessiva. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano. II06 Assenza di protezione del percorso pedonale II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>

<p>b.3.2</p>	<p>Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali</p> 	<p>IE23 Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano.</p>
<p>b.3.3</p>	<p>Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi</p> 	<p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna. IE31 Assenza di fontana accessibile.</p>
<p>b.4.1</p>	<p>Accessibilità dei percorsi principali</p> 	<p>IE01 Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE02 Presenza disconnessa in corrispondenza di pozzetto o chiusino. IE03 Percorso a raso con sconessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Assenza di segnaletica informativa esterna. II07 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. II17 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>
<p>b.4.2</p>	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p>	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>

<p>b.6.1</p>	<p>Ingresso accessibile</p> 	<p>IE10 Presenza di ostacolo a restringimento del percorso. II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II16 Assenza di mappa tattile II17 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento.</p>
<p>b.6.3</p>	<p>Servizio igienico attrezzato</p>	<p>II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamano usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni</p>



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

04.01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DI PIAZZA SAN FRANCESCO**
 Situato in: **Piazza San Francesco d'Assisi**
 Coordinate geografiche: latitudine: **40°40'49.48"N** longitudine: **14°46'2.99"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile
b.6.3	Servizio igienico attrezzato	II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamano usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

04.02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DEL TRINCERONE**

Situato in: **Viale Ruggero Moscati**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'46.48"N longitudine: 14°46'0.78"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile
b.6.3	Servizio igienico attrezzato	II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamano usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

04.03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PIAZZA XXIV MAGGIO**

Situato in: **Viale Ruggero Moscati**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'40.41"N longitudine: 14°45'57.42"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.2 - accessibilità percorsi principali

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE04 Assenza di percorso a raso accessibile. IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE07 Assenza di segnaletica orizzontale attraversamento pedonale (strisce zebra)
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali	II17 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.
b.6.3	Servizio igienico attrezzato	II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamani usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

04.04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **GIARDINI SAN GIOVANNI BOSCO**

Situato in: **Viale Giovanni bosco**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'57.28"N longitudine: 14°46'22.43"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.2 - accessibilità percorsi principali

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE04 Assenza di percorso a raso accessibile. IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE07 Assenza di segnaletica orizzontale attraversamento pedonale (strisce zebra)
b.2.1	Presenza di segnaletica 	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile
b.6.2	Accessibilità percorsi principali 	II17 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.
b.6.3	Servizio igienico attrezzato	III11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. III12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. III13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamani usa e getta III19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

05

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PARCO PINOCCHIO**

Situato in: **Piazza Montpellier - Lungoirmo**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°41'7.21"N longitudine: 14°46'33.16"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.


Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	Presenza di posti auto riservati 	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile



SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

06

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PARCO DELL'IRNO**

Situato in: **Lungoirno**

Coordinate geografiche: Latitudine 40°41'21.78"N Longitudine 14°46'33.11"E



ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1** Presenza di posti auto riservati
- b.2.1** Presenza di segnaletica
- b.2.2** Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro
- b.4.1** Accessibilità dei percorsi principali
- b.4.2** Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro
- b.6.3** Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica verticale e/o orizzontale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05	Assenza di attraversamento pedonale a raso
		IE24	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia
		IE26	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per la intercettazione dei pubblici servizi
b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	III7	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro	IE15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare ad inizio e fine rampa scale
		IE24	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia
		IE25	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)
		IE26	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per la intercettazione di pubblici servizi
		IE27	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III2	Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici
		III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

07

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VILLA CARRARA**

Situato in: Via 6 Settembre 1860, Via Settembrini, Via Posidonia

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'54.12"N longitudine: 14°47'36.32"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

Scegliere un elemento.

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.4.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**


08

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PARCO DEL GALIZIANO**

Situato in: **Via Virtuoso, via De Vita**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°40'28.87"N** longitudine: **14°47'21.80"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.1 - Accessibilità dei percorsi principali

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.2 - accessibilità percorsi principali

Scegliere un elemento.

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	<p>Presenza di posti auto riservati</p> 	<p>IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale</p>
b.1.4	<p>Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso</p>	<p>IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente</p>
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.4.1	<p>Accessibilità dei percorsi principali</p> 	<p>IE01 Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE02 Presenza disconnessa in corrispondenza di pozzetto o chiusino. IE03 Percorso a raso con sconessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Assenza di segnaletica informativa esterna. II07 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. III7 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>
b.4.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti III4 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti III5 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala III6 Assenza di mappa tattile</p>

b.6.2	Accessibilità percorsi principali	II17 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.
--------------	-----------------------------------	---



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

09

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI LA CARNALE**

Situato in: **Via la Carnale**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°40'28.87"N** longitudine: **14°46'50.27"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

10

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI GALOPPO**

Situato in: **Via Galoppo**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'8.94"N longitudine: 14°47'28.00"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

Scegliere un elemento.

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.3.3 - Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.4.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

11

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VILLA CIRO BRACCIANTE**

Situato in: **Via Villafranca**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°39'27.33"N** longitudine: **14°48'36.47"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

Scegliere un elemento.

b.1.2 - Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.3.3 - Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi

b.4.1 - Accessibilità dei percorsi principali

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.2 - accessibilità percorsi principali

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.2	<p>Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p> 	<p>IE01 Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE03 Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE04 Assenza di percorso a raso accessibile. IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE07 Assenza di segnaletica orizzontale attraversamento pedonale (strisce zebra) IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p>
b.1.4	<p>Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso</p>	<p>IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente</p>
b.2.1	<p>Presenza di segnaletica</p> 	<p>IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.</p>
b.2.2	<p>Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.3.3	<p>Accessibilità del verde attrezzato e parco giochi</p> 	<p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna. IE31 Assenza di fontana accessibile.</p>

<p>b.4.1</p>	<p>Accessibilità dei percorsi principali</p> 	<p>IE01 Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE02 Presenza disconnessa in corrispondenza di pozzetto o chiusino. IE03 Percorso a raso con sconessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Assenza di segnaletica informativa esterna. II07 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. II17 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>
<p>b.4.2</p>	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>
<p>b.6.2</p>	<p>Accessibilità percorsi principali</p> 	<p>II17 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p>
<p>b.6.3</p>	<p>Servizio igienico attrezzato</p>	<p>II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamani usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni</p>



SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


12

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PARCO MERCATELLO**

Situato in: via Angrisani, via Limongelli, viale Gramsci

Coordinate geografiche: Latitudine 40°39'41.22"N Longitudine 14°48'19.19"E



ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati**
- b.2.1 Presenza di segnaletica**
- b.2.2 Ausili per la mobilità' autonoma esterna al perimetro**
- b.4.1 Accessibilita' dei percorsi principali**
- b.4.2 Ausili per la mobilità' autonoma interna al perimetro**
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato**

SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica verticale e/o orizzontale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	IE05	Assenza di attraversamento pedonale a raso
		IE24	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia
		IE26	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per la intercettazione dei pubblici servizi
b.4.1	Accessibilità dei percorsi principali	III7	Assenza di segnalazione informativa e di orientamento
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro	IE15	Assenza di segnalazione tattilo-plantare ad inizio e fine rampa scale
		IE24	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia
		IE25	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)
		IE26	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per la intercettazione di pubblici servizi
		IE27	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III2	Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici
		III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

13

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI VIA DEI MILLE**

Situato in: **Via dei Mille**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'8.94"N longitudine: 14°47'28.00"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	Presenza di posti auto riservati 	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

14

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI MARIELE VENTRE**

Situato in: **Via Racioppi**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'50.98"N longitudine: 14°47'53.57"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	Presenza di posti auto riservati 	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30 Assenza di segnaletica informativa esterna.
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.

<p>b.4.2</p>	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p> 	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>
<p>b.6.3</p>	<p>Servizio igienico attrezzato</p>	<p>II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamani usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni</p>



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**

15

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GIARDINI DELL'ARBOSTELLA**

Situato in: **Viale Verdi**

Coordinate geografiche: latitudine: **40°39'7.04"N** longitudine: **14°48'47.72"E**



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

Scegliere un elemento.

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.6.3 - Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	Presenza di posti auto riservati 	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro 	IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile
b.6.3	Servizio igienico attrezzato	II11 Assenza di servizio igienico accessibile al piano. II12 Assenza/inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. II13 Mancanza/carenza di accessori per bagno (specchio, ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, dispenser salviettine asciugamano usa e getta II19 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE**


16

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PARCO MONTESTELLA**

Situato in: **Via Montestella**

Coordinate geografiche: latitudine: 40°42'31.05"N longitudine: 14°49'20.44"E



ELEMENTI OGGETTO D' INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

b.1.1 – Presenza di posti auto riservati

b.1.2 - Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro

b.1.4 - percorso pedonale accessibile fermata - ingresso

b.2.1 - Presenza di segnaletica

b.2.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.

b.4.1 - Accessibilità dei percorsi principali

b.4.2 - Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

Scegliere un elemento.

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
PARCHI URBANI E AREE VERDI**

SEZ. B – SCHEDA INTERVENTI

Codice	barriera/criticità rilevata nel censimento	SOLUZIONE PROGETTUALI e COSTI STANDARD
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE32 Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	<p>Presenza di un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro</p> 	<p>IE01 Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente.</p> <p>IE03 Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.</p> <p>IE04 Assenza di percorso a raso accessibile.</p> <p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso.</p> <p>IE07 Assenza di segnaletica orizzontale attraversamento pedonale (strisce zebra)</p> <p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.</p> <p>IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p>
b.1.4	Percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE29 Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma esterna al perimetro	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso.</p> <p>IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale.</p> <p>IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.</p> <p>IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.</p> <p>IE08 Inadeguatezza di impianto semaforico esistente.</p>
b.3.1	Percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'immobile	<p>IE04 Assenza di percorso a raso accessibile.</p> <p>IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.</p> <p>IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p> <p>IE21 Presenza su percorso pedonale di pendenza trasversale eccessiva.</p> <p>IE22 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.</p> <p>IE23 Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano.</p> <p>II06 Assenza di protezione del percorso pedonale</p> <p>II24 Presenza di pavimento e/o gradini sdruciolevoli</p>
b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	IE23 Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano.

<p>b.4.1</p>	<p>Accessibilità dei percorsi principali</p>	<p>IE01 Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente. IE02 Presenza disconnessa in corrispondenza di pozzetto o chiusino. IE03 Percorso a raso con sconessioni, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione. IE18 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. IE20 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. IE23 Assenza di segnaletica informativa esterna. II07 Assenza di segnalazione informativa e di orientamento. II17 Presenza di pavimento c/o gradini sdruciolevoli II24 Presenza di pavimento c/o gradini sdruciolevoli</p>
<p>b.4.2</p>	<p>Ausili per la mobilità autonoma interna al perimetro</p>	<p>IE05 Assenza di attraversamento pedonale a raso. IE15 Assenza di segnalazione tattilo - plantare ad inizio e fine rampa scale. IE16 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. IE17 Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm. IE24 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia. IE25 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) IE26 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. IE27 Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti II14 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti II15 Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala II16 Assenza di mappa tattile</p>