



# **FASE DI PROGETTO - PARTE C**

## **PARTE C\_01: SCHEDE DI INTERVENTO**

### **c\_01\_3 Edifici Scolastici**

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO VERNIERI**

Situato in: Via P.ssa Sighelgaita

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'54.74"N longitudine: 14°45'48.99"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE09	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


AN\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile: **ASILO NIDO BUONOCORE**

Situato in: Piazza Pio XII

Coordinate geografiche: latitudine: 40.666396° longitudine: 14.796030°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN\_03

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO BIRILLO**

Situato in: via R.Mauri

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'43.28"N longitudine: 14°47'57.55"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.3.3 Accessibilita' del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi
- b.4.1 Accessibilita' dei percorsi esterni al perimetro
- b.4.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.3.1	Almeno un percorso accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	IE01	Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.1	Ingresso accessibile	IE17	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


AN\_04

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO SORRISO**

Situato in: via O. Craco

Coordinate geografiche: latitudine: 40°41'3.73"N longitudine: 14°46'45.49"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3. Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN\_05

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile: **ASILO NIDO SARAGAT**

Situato in: via O. Craco

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'48.00"N longitudine: 14°45'13.37"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.2 Accessibilità dei percorsi principali
- b.8.3. Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE01	Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN\_06

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **ASILO NIDO D'ALLORA**

Situato in: via D'Allora

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'59.40"N longitudine: 14°48'14.24"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN\_07

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **ASILO NIDO PREMUDA**

Situato in: via Premuda

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'27.29"N longitudine: 14°48'46.83"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 6	Assenza di mappa tattile
		III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN\_08

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO PASTORANO**

Situato in: via E. landolo

Coordinate geografiche: latitudine: 40°41'58.50"N longitudine: 14°47'37.88"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 6	Assenza di mappa tattile
		III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
		III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


AN\_09

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: **ASILO NIDO BOTTIGLIERI**

Situato in: via E. Bottiglieri

Coordinate geografiche: latitudine: 40°40'32.39"N longitudine: 14°46'44.78"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.2</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE22	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradini di altezza complessiva 2,5/100cm
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 6	Assenza di mappa tattile
		III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


INF  
01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **TORRIONE BASSO - INFANZIA COMUNALE**

Situato in: via Andrea de Leo

Coordinate geografiche: latitudine: 40.670411° longitudine: 14.782721°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II03	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


INF  
02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PIO XII - INFANZIA COMUNALE**

Situato in: Piazza Pio XII

Coordinate geografiche: latitudine: 40.666410° longitudine: 14.795998°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


INF  
03

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO GIOVI CASA POLLA - SEZIONE PRIMAVERA San Giovanni Bosco**

Situato in: via Casa Di Giacomo c/o Scuola Casa Polla

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683555° longitudine: 14.831810°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.2</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE04	Assenza di percorso a raso accessibile
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano




# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## A\_01

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VICINANZA"**  
Situato in: Corso Vittorio Emanuele 153  
Coordinate geografiche: latitudine: 40.676388° longitudine: 14.766799°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico accessibile

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III I	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III I	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## A\_02

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO PIRRO**

Situato in: via Fieravecchia 22

Coordinate geografiche: latitudine: 40.678464° longitudine: 14.764880°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico accessibile
- b.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico accessibile

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza posto auto riservato	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE20	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradini di altezza complessiva 2,5/100cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


## B\_01

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **ISTITUTO COMPRENSIVO "G.BARRA"**

Situato in: via Lungomare Trieste 17

Coordinate geografiche: latitudine: 40.677778° longitudine: 14.753846°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 III 6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4 III 6 III 5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruota
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 3 III 9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO  
IMMOBILIARE COMUNALE**

**B\_02**

**SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie: **ISTITUTO COMPRENSIVO "M.MARI"**

Situato in: Piazza Trucillo 22

Coordinate geografiche: latitudine: 40.668755° longitudine: 14.784531°



**ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO**

- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI**

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 III 6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4 III 6 III 5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

**B\_03**

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **SCUOLA SECONDARIA DI I° "POSEIDONIA"**

Situato in: via XX Settembre 1870

Coordinate geografiche: latitudine: 40.670709° longitudine: 14.787949°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.5.1	Presenza vie di esodo	IE22	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100cm
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	IE01	Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
		IE23	Presenza su percorso in pendenza privo di corrimano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


B\_04

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile: **SCUOLA PRIMARIA "N. ABBAGNANO"**

Situato in: via Cesare Battisti

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683506° longitudine: 14.760673°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE01	Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.5.1	Presenza vie di esodo	IE01	Presenza di sconessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## B\_05

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile: **PLESSO TAFURI**

Situato in: via Salvatore De Renzi

Coordinate geografiche: latitudine: 40.682130° longitudine: 14.758464°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE09	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile: **PLESSO "OSVALDO CONTI - SAN TOMMASO"**

Situato in: via Nicola Buonservizi 21

Coordinate geografiche: latitudine: 40.695122° longitudine: 14.777133°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE09	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II03	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani
b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


C\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO DON GIUSEPPE DIANA - MATIERNO**

Situato in: VIALE UMBERTO MUNDIO

Coordinate geografiche: 40°42'10"N 14°47'19"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.12.1 Presenza di ascensori

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.3.1</u>	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampe e scale
<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	IE23	Presenza di percorso in pendenza privo di corrimano
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.1.2.1</u>	Presenza di ascensori		Riattivazione e adeguamento ascensore esistente



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


C\_03

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "MATIERNO"**

Situato in: Viale della Repubblica

Coordinate geografiche: latitudine: 40.701755° longitudine: 14.786533°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.12.2 Presenza di montascale o servoscala

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.12.2</u>	Presenza di montascala o servoscala	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C\_04

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "LUIGI BUONOCORE"**

Situato in: Via Salvatore Calenda

Coordinate geografiche: latitudine: 40.6873 | ° longitudine: 14.77003°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


C\_05

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "CALCEDONIA"**

Situato in: Via Andrea Guglielmini 23

Coordinate geografiche: latitudine: 40.679778° longitudine: 14.776460°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 3 III 9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 3 III 9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo
<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 3 III 9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo
<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 3 III 9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


C\_06

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: **PLESSO "PRODUTTIVITA'"**

Situato in: Via O. da Craco

Coordinate geografiche: latitudine: 40.684365° longitudine: 14.779357°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


## D\_01

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "OGLIARA" - INFANZIA**

Situato in: Via Postiglione

Coordinate geografiche: latitudine: 40.705030° longitudine: 14.805996°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE01	Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II16	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	II14	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		II16	Assenza di mappa tattile
		II15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II13	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		II19	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


D\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "OGLIARA" - SECONDARIA I°**

Situato in: Via Postiglione

Coordinate geografiche: latitudine: 40.705093° longitudine: 14.806455°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE01	Presenza di sconnessioni e deformazioni di porzioni della pavimentazione esistente
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.7.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


D\_03

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "GIOVI PIEGOLELLE"**

Situato in: Via Monte Bellara

Coordinate geografiche: latitudine: 40.688431° longitudine: 14.820242°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

D\_04

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "OGLIARA - SANT'ANGELO"**

Situato in: Via Sant'Angelo

Coordinate geografiche: latitudine: 40.705189° longitudine: 14.815779°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti dalla fermata all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso_	IE04	Presenza di percorso a raso accessibile
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	II16 IE17	Assenza di mappa tattile Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE20	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100cm
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II13 II19	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.7.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


D\_05

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "GIOVI CASA POLLA"**

Situato in: Via Casa Polla

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683555° longitudine: 14.831810°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti dalla fermata all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso_	IE04	Presenza di percorso a raso accessibile
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	II16 IE17	Assenza di mappa tattile Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


E\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **ISTITUTO COMPrensIVO "MEDAGLIE D'ORO"**

Situato in: Via Paolo Vocca 12

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683630° longitudine: 14.773439°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti dalla fermata all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso_	IE09 IE16	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm in corrispondenza di attraversamento pedonale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	III6 IE17	Assenza di mappa tattile Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
b.5.1	Presenza vie di esodo	IE15 IE20	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


## E\_02

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "GIACOMO COSTA"**

Situato in: Via Giacomo Costa 14

Coordinate geografiche: latitudine: 40.686268° longitudine: 14.776051°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.3.2 Presenza di rampa di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.7.1 Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	III 6 IE20	Assenza di mappa tattile Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100cm
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4 III 6 III 5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.7.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


F\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "NICOLA MONTERISI"**

Situato in: Via Loria

Coordinate geografiche: latitudine: 40.662608° longitudine: 14.799903°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

F\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "DON MILANI"**

Situato in: Via Belisario Corenzio 46

Coordinate geografiche: latitudine: 40.662524° longitudine: 14.800946°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


G\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "MERCATELLO - GIOVANNI XXIII"**

Situato in: Via Picensa 30

Coordinate geografiche: latitudine: 40.673668° longitudine: 14.785506°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

**SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI**

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE16 IE09	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm in corrispondenza di attraversamenti pedonali Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3 III9	Mancanza/carenza di accessori per bagno Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


G\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "ARBOSTELLA" INFANZIA E PRIMARIA**

Situato in: Via R. Wagner 30

Coordinate geografiche: latitudine: 40.653049° longitudine: 14.814307°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	IE16	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm in corrispondenza di attraversamenti pedonali
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


G\_03a

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: **PLESSO "MARICONDA" INFANZIA E PRIMARIA**

Situato in: Via Pasubio

Coordinate geografiche: latitudine: 40.658783° longitudine: 14.809851°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III3	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano




**SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE  
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO  
IMMOBILIARE COMUNALE**

**G\_03b**

**SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Immobilie: **PLESSO "N. VERNIERI" SECONDARIA I°**  
Situato in: Via Pasubio  
Coordinate geografiche: latitudine: 40.658573° longitudine: 14.810347°



**ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO**

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


## G\_04

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "FUORNI"**

Situato in: Via Monticelli

Coordinate geografiche: latitudine: 40.649549° longitudine: 14.841192°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## H\_01

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "TORRIONE ALTO"**

Situato in: Via Moscati 4

Coordinate geografiche: latitudine: 40.673668° longitudine: 14.785506°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

H\_02


H\_03

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "CARLO COLLODI" - PLESSO "ALEMAGNA"**

Situato in: Piazzale Ovidio Serino

Coordinate geografiche: latitudine: 40.673460° longitudine: 14.787450°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO "CARLO COLLODI" PLESSO "ALEMAGNA"	H_02 H_03
-----------------------	---	--------------

SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI
---------------------------

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
b.5.1	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
b.8.1	Possibilità' di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


## H\_04

### SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "MATTEO LUCIANI"**

Situato in: via Martiri Ungheresi

Coordinate geografiche: latitudine: 40.665871° longitudine: 14.795775°



#### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.8.1 Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	IE19	Presenza su percorso pedonale di scivolo/rampa con pendenza eccessiva
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
b.6.1	Ingresso accessibile	IE19	Presenza su percorso pedonale di scivolo/rampa con pendenza eccessiva
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II03	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


H\_05

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "SALA ABBAGNANO"**

Situato in: via delle Querce

Coordinate geografiche: latitudine: 40.676868° longitudine: 14.786467°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata püorti all'ingresso	IE04 IE05	Assenza di percorso a raso accessibile Assenza di attraversamento pedonale a raso
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilita' autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

H\_06

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "MONS. G. PIRONE"**

Situato in: via Padula 2

Coordinate geografiche: latitudine: 40.671756° longitudine: 14.785426°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata pùorti all'ingresso	IE09 IE16	Presenza di marciapiede/percorso con dimensioni non accessibili Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm in corrispondenza di attraversamento pedonale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6 III5 IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **ISTITUTO COMPRENSIVO ALFANO-QUASIMODO**

Situato in: VIA DEI MILLE 41

Coordinate geografiche: 40°39'53,17"N 14°48'14,66"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili per la vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4 III6	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di mappa tattile
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	IE19	Presenza su percorso pedonale di rampa con pendenza eccessiva



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **INFANZIA FROEBEL**

Situato in: VIA DEI MILLE 41

Coordinate geografiche: 40°39'52,99"N 14°48'13,20"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili per la vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	IE18	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_03

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **INFANZIA MONTESSORI**

Situato in: VIA DEI MILLE

Coordinate geografiche: 40°39'58,52"N 14°47'59,44"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili per la vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_04

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO S. EUSTACHIO - PRIMARIA**

Situato in: VIA S. EUSTACHIO

Coordinate geografiche: 40°39'53,36"N 14°48'43,52"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale che porti all'ingresso del perimetro
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità dei disabili della vista

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. <b>C.01.4</b>	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. <b>C_02</b>	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.1</u>	Presenza di posti auto riservati	IE32	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.1.2</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	IE17	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza complessiva 2,5/30 cm
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_05

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO S. EUSTACHIO - INFANZIA**

Situato in: **VIALE GIOBERTI**

Coordinate geografiche: 40°39'50,72"N 14°48'50,12"E



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	III6	Assenza di mappa tattile
b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
		III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_06

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "ALFONSO GATTO" INFANZIA E PRIMARIA**

Situato in: via Francesco Gaeta

Coordinate geografiche: latitudine: 40.663915° longitudine: 14.794132°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.1 Ingresso accessibile
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
<u>b.1.4</u>	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata pùorti all'ingresso	IE16	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm in corrispondenza di attraversamento pedonale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II16	Assenza di mappa tattile
<u>b.3.2</u>	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	IE20	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100cm
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità' autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.1</u>	Ingresso accessibile	IE20	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni
<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I\_07

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilabile: **PLESSO "R. MAZZETTI"**

Situato in: via Rocco Cocchia 67

Coordinate geografiche: latitudine: 40.664045° longitudine: 14.797896°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato
- b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano
- b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.2.1	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
<u>b.2.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III 4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III 6	Assenza di mappa tattile
		III 5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano
b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	II04	Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote
b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III 1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


J\_01

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "TORQUATO TASSO"**

Situato in: via M. Iannicelli

Coordinate geografiche: latitudine: 40.684966° longitudine: 14.773277°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		II16	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		II16	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	II13	Mancanza/carenza di accessori per bagno
		III9	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni



# SCHEDA D'INTERVENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


J\_02

## SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PLESSO "G. RODARI"**

Situato in: via Valerio Laspro

Coordinate geografiche: latitudine: 40.686880° longitudine: 14.767391°



### ELEMENTI OGGETTO D'INTERVENTO INDICATI NELLA SCHEDA DI CENSIMENTO

- b.1.1 Presenza di posti auto riservati
- b.2.1 Presenza di segnaletica
- b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista
- b.5.1 Presenza vie di esodo
- b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO  
EDIFICI SCOLASTICI

## SEZ.B - SCHEDA INTERVENTI

Codice Elab. C.01.4	barriera/criticità rilevata nel censimento	Codice Elab. C_02	Soluzioni progettuali e costi stimati Descrizione criticità
b.1.1	Presenza di posti auto riservati	IE23	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e/o verticale
<u>b.2.1</u>	Presenza di segnaletica	IE30	Assenza di segnaletica informativa esterna
b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	IE27	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
<u>b.4.2</u>	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	III4	Assenza di segnalazione tattilo plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti
		III6	Assenza di mappa tattile
		III5	Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza scala
		IE15	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
<u>b.5.1</u>	Presenza vie di esodo	IE17	Presenza su percorsi pedonali di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30cm
<u>b.6.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	III1	Assenza di servizio igienico accessibile al piano