FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_3a Edifici Scolastici

Circoli e Istituti Comprensivi CI_a

Codici PEBA A/B/C

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

VERSIONE AGGIORNATA CON LE PRESCRIZIONI DEL R.U.P.

	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	**A_01**

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VICINANZA"**
Situato in: **Corso Vittorio Emanuele, 153**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.676388°** longitudine: **14.766799°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VICINANZA"	A_01

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posto auto riservati ma vi è la possibilità di realizzarli all'interno del perimetro; va inserita la segnaletica verticale e orizzontale con adeguamento dei posti individuati nelle foto.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Fermata dell'autobus a una distanza di 130m circa.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	adeguamento della segnaletica verticale da inserire nelle strade limitrofe.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da realizzare pavimentazione Loges vet e Mappe Tattili.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	. Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	L'ingresso è su piano stradale.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Presente all'interno della corte. Gli attuali giochi vanno integrati con quelli di tipo Inclusivo.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con segnaletica di Orientamento nei corridoi percorsi principali
	~~b.4.2~~	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Da adeguare con pavimenti Loges e mappe tattili sui corridoi e percorsi principali.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da realizzare una rampa nell'uscita d'emergenza adiacente all'ascensore.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	È necessario installare un montascale sulla rampa di accesso principale in Corso Vittorio Emanuele.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Accessibile dall'esterno
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento dei bagni esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento dei bagni esistenti.
~~**ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO**~~					
~~**B.10**~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
~~**ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO**~~					
~~**B.11**~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			**L'edificio è parzialmente accessibile; gli interventi da eseguire sono:** **1.Realizzazione del parcheggio riservato nel piazzale in corrispondenza dell'ingresso principale;** **2.la realizzazione delle rampe e montacarichi** **3.inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente;** **4.inserimento mappe tattili;** **5.realizzazione pavimentazione Loges-Vet;** **6.adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli;** **7.manutenzione spazio esterno;** **8.realizzazione e adeguamento dei servizi igienici attrezzati.**

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	

b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	
b.1.3 Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	

	b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
	b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	
	~~b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.7	ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO	
B.7	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.7.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	

b.8.2 Accessibilità percorsi principali

	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	



B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO		
B.9	b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
	b.9.2 Accessibilità percorsi principali		





b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

		VIETATO FUMARE

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

A_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO PIRRO**
Situato in: **Via Fiera Vecchia, 22**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.678464°** longitudine: **14.764880**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO PIRRO	A_02

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	Presenti; da adeguare con la segnaletica a terra.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges e la sistemazione dei dislivelli con l'inserimento di rampe e scivoli nei marciapiedi.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Fermata dell'autobus in Via 24 Maggio a una distanza 100 m circa.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges e la sistemazione dei dislivelli con l'inserimento di rampe e scivoli nei marciapiedi.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges e la sistemazione dei dislivelli con l'inserimento di rampe e scivoli nei marciapiedi.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Non è presente un giardino interno; da valutare il rifacimento del campo sportivo nel cortile interno.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.4.2	~~Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☐	☒	Non è presente; da realizzare una rampa nell'uscita. d'emergenza indicata nella foto:
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento di quelli esistenti
~~**ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO**~~					
~~**B.7**~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Da adeguare con l'inserimento del montascale.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare attraverso l'installazione del campanello di allarme e il maniglione antipanico
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Da adeguare con l'inserimento del montascale.
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento di quelli esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Da adeguare con l'inserimento del montascale.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento di quelli esistenti
~~**ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO**~~					
~~**B.11**~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	Da installare.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☒	NOTE
C		NON ACCESSIBILE			**L'edificio risulta inaccessibili per mancanza del montascale e/o ascensore. Gli interventi principali da eseguire sono:** **1.Realizzazione del montascale per rendere accessibile l'edificio;** **2.inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente;** **3.inserimento mappe tattili;** **4.realizzazione pavimentazione Loges-Vet;** **5.adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli;** **6.manutenzione spazio esterno;** **7.realizzazione e adeguamento dei servizi igienici attrezzati.**

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

	b.1.3 **Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro**	
	b.1.4 **Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso**	

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	~~b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali~~	
	b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	 
	~~b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	

	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	~~b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze~~	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	 
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	



b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	 
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO	
B.9	b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.9.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.10	ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO	
B.10	b.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.10.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

COMUNE DI SALERNO	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	**B_01**

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BARRA"**
Situato in: **Via Lungomare Trieste, 17**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.677778°** longitudine: **14.753846°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

1

EDIFICI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BARRA"	B_01

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges-Vet e mappe tattili
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☐	☒	Da adeguare von l'installazione del montascale nell'ingresso principale.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento della segnaletica di orientamento all'interno dei percorsi principali
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Da adeguare con l'installazione del montascale
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento della segnaletica di orientamento all'interno dei percorsi principali
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio e il campanello d'allarme

~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento della segnaletica di orientamento all'interno dei percorsi principali
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento di quelli esistenti
~~ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO~~					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
		Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

3

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			La scuola risulta essere parzialmente accessibile: gli interventi da eseguire sono. 1. Installazione montascale esterno ingresso principale. 2. Realizzazione bagno attrezzato paino primo; 3. Adeguamento bagno piano terra con l'installazione dello specchio e dal campanello d'emergenza; 4. Segnaletica interna, pavimentazione Loges-Vet sia interna che esterna

4

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

5

	b.1.3 **Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro**	
	b.1.4 **Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso**	

6

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	~~b.2.2~~ ~~Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	

7

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
	~~b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi~~	

8

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

9

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

10

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	
	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

11

12

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

13

	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

14

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

15

COMUNE DI SALERNO	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	**B_02**

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ISTITUTO COMPRENSIVO M. MARI**
Situato in: **Piazza Trucillo, 22**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.668755°** longitudine: **14.784531°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRENSIVO M. MARI	B_02

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☒	Da adeguare con l'inserimento di giochi inclusivi
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☐	☒	Da adeguare attraverso la realizzazione di rampe scivolo.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
~~**B.7**~~	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo.
~~**ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO**~~					
~~**B.10**~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~**ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO**~~					
~~**B.11**~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	**REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'**	**PARZIALMENTE ACCESSIBILE**			**L'edifico risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: adeguamento delle vie di esodo con l'eliminazione deli gradini e realizzazione degli scivoli; realizzazione della pavimentazione Loges-Vet nei percorsi interni ed esterni; inserimento delle mappe tattili; integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale; realizzazione dei giochi inclusivi.**

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard. Da valutare la realizzazione di un ascensore/montacarichi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	

	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

	b.1.3 Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	
	b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	

b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	



B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	
		

VITA

	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO		
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo		

	b.5.2 Presenza di dissuasori		
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze		

		I.C. MATTEO MARI

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	
		

B.7	ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO	
B.7	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
		

b.7.2 Accessibilità percorsi principali



b.7.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

		BAGNI ALUNNI

B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO	
B.9	b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.9.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	**B_03**

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **SCUOLA SECONDARIA DI I° "POSIDONIA"**
Situato in: **Via XX Settembre 1870**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.670709°** longitudine: **14.787949°**





P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	SCUOLA SECONDARIA DI I° "POSIDONIA"	B_03

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	Sono presenti posti auto riservati in prossimità del perimetro ma è necessario l'adeguamento con la realizzazione di posti all'interno del perimetro dell'edificio.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges, la sistemazione dei dislivelli con l'inserimento di rampe e scivoli nei marciapiedi, l'eliminazione degli elementi di arredo urbano e il rifacimento della segnaletica a terra
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione pavimenti Loges e la sistemazione dei dislivelli con l'inserimento di rampe e scivoli nei marciapiedi.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Sono necessari delle opere di manutenzione per la sistemazione della pavimentazione logorata e disconnessa. Inserimento del corrimano.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	È necessario l'adeguamento della pavimentazione che risulta attualmente disconnessa.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☐	☒	Da adeguare con l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale
	b.4.2	~~Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare una rampa in corrispondenza della scala indicata come via di fuga.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Sono necessari delle opere di manutenzione per la sistemazione della pavimentazione logorata e disconnessa. Inserimento del corrimano.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☒	Da realizzare un servizio igienico attrezzato all'interno degli spogliatoi della palestra (vedi foto allegate)
~~**ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO**~~					
~~**B.7**~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☒	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare attraverso l'adeguamento di quelli esistenti
~~**ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO**~~					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~**ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO**~~					
~~**B.10**~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~**ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO**~~					
~~**B.11**~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☒	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		**PARZIALMENTE ACCESSIBILE**			**L'edifico risulta parzialmente accessibile al piano terra e al piano primo; sono necessari i seguenti interventi:** **1. realizzazione del parcheggio disabili all'interno del perimetro;** **2. pavimentazione Loges-Vet nei percorsi esterni e nei percorsi principali interni;** **3. realizzazione della rampa in corrispondenza della via di esodo** **4. realizzazione del bagno attrezzato all'interno della palestra;** **5. realizzazione bagno attrezzato al piano Primo nell'attuale deposito pulizie (WC donne)**

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	

b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro

b.1.3 presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro



	b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
B.3	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	

b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edifico	
	~~b.4.2 Ausili per la mobilità dei disabili della vista~~	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
		

b.5.2 Presenza di dissuasori

b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	



b.6.2 Accessibilità percorsi principali





	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	



B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

B_04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **SCUOLA PRIMARIA "N. ABBAGNANO"**
Situato in: **Via Cesare Battisti**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.683506°** longitudine: **14.760673°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	SCUOLA PRIMARIA "N. ABBAGNANO"	B_04

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati, ma vi è lo spazio per poterli inserire.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Non presente; sono necessari interventi partendo da Via Camillo Sorgente e via Cesare Battisti.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Non presente; sono necessari interventi partendo da Via Camillo Sorgente e via Cesare Battisti
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Adeguare con l'inserimento della segnaletica a terra.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	È presente un giardino. Richiesto adeguamento attraverso interventi di manutenzione straordinaria e l'inserimento di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Sono necessari delle opere di manutenzione per la sistemazione della pavimentazione logorata e disconnessa.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Sono necessari i seguenti interventi: installazione maniglione, specchio e campanello di allarme
~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Sono necessari i seguenti interventi: installazione specchio e campanello di allarme
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☒	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edifico risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: <u>Interventi esterni al perimetro:</u> 1. dalla strada via Camillo Sorgente adeguamento della pavimentazione sconnessa e inserimento della pavimentazione Loges; 2. Inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; 3. installazione del montascale sulla scalinata esterna. <u>Interventi interni al perimetro</u>: 4. realizzazione del parcheggio riservato nell'area esterna; 5. realizzazione pavimentazione Loges-Vet manutenzione del giardino esterno con interventi di verde attrezzato; adeguamento delle vie di esedo, presenza di gradini e pavimentazione sconessa; adeguamento dei bagni attrezzati con l'inserimento di specchi e campanelli d'emergenza.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

b.1.3
Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro

b.1.4
Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
		

	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edifico	

		
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	

	b.5.2 **Presenza di dissuasori**	
	b.5.3 **Accessi veicolare per le emergenze**	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

b.6.3
Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
		

	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	
	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	 

COMUNE DI SALERNO	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	**B_05**

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO TAFURI**
Situato in: **Via Salvatore De Renzi**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.682130°** longitudine: **14.758464°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO TAFURI	B_05

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da inserire in corrispondenza dell'attuale fermata dello scuolabus.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Adeguare la pavimentazione e la larghezza del marciapiede con l'inserimento di eventuali dissuasori.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Adeguare la pavimentazione e la larghezza del marciapiede.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	L'accessibilità è garantita esclusivamente dalla presenza dell'ascensore esterno in Via De Renzi
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	Da migliorare con l'apposizione di ulteriore segnaletica.
	~~b.4.2~~	~~Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Sono limitate alle aree esterne; necessitano di adeguamenti attreverso la realizzazione di rampe scivolo.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☐	☒	Non sono presenti aree esterne.
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	L'accessibilità è garantita esclusivamente dalla presenza dell'ascensore esterno in Via De Renzi

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.
~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	~~☐~~	~~☒~~	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	~~☐~~	~~☐~~	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	~~☐~~	~~☐~~	
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	~~☐~~	~~☒~~	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	~~☐~~	~~☐~~	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	~~☐~~	~~☐~~	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	**REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'**	**PARZIALMENTE ACCESSIBILE**			L'edifico risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: 1. Posto auto riservato su Via De Renzi; 2. Adeguamento della pavimentazione sconnessa; inserimento della pavimentazione Loges; 3. Allargamento del marciapiede eventualmente sormontabile; 4. Segnaletica di orientamento su Via De Renzi; 5. Segnaletica di orientamento interna e pavimentazione Loges-Vet nei percorsi principali interni; 6. Realizzazione dei bagni attrezzati negli attuali bagni posti al piano terra e primo; 7. Adeguamento delle vie di esodo con realizzazione della rampe metalliche.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

b.1.3
Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro

b.1.4
Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
	b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edifico	
	~~b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.6.3 **Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato**	

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8		
	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

	SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE	**C_01**

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "OSVALDO CONTI-SAN TOMMASO"**
Situato in: **Via Nicola Buonservizi, 21**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.695122°** longitudine: **14.777133°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO "OSVALDO CONTI - SAN TOMMASO "	C_01

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti ma vi è lo spazio per poterli inserire.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	L'accesso per disabili è presente solo sul retro dell'edificio.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi. È presente un locale Palestra.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	
	~~b.4.2~~	~~Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	L'unico acceso veicolare per le emergenze corrisponde con l'entrata secondaria.
ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.
~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☒	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	È presente un montascale
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non presente; da realizzare l'ascensore esterno
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☒	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☒	☐	Presente solo fino al primo piano

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edifico risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: ESTERNO: 1. Realizzazione di un parcheggio per disabili all'interno del cortile; 2. Adeguamento della scalinata di accesso principale su via Nicola Buonservizi; 3. Rifacimento di tutti marciapiedi limitrofi all'edificio partendo da Via Francesco Spirito e via Nicola Buonservizi; 4. Adeguamento della pavimentazione, inserimento di scivoli e allargamento dei marciapiedi; inserimento pavimentazione Loges-Vet. INTERNO: 5. Inserimento di segnaletica di orientamento esterna all'edifico; realizzazione del piano dei disabili nella attuale palestra e nel piano rialzato; 6. Realizzazione dei servizi igienici attrezzati sia nel piano Primo che secondo; 7. Realizzazione di un ascensore esterno per l'accessibilità al piano secondo (di servizio anche per il piano rialzato e primo)

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

b.1.3
Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro



b.1.4
Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	

b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
		

b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi



B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edifico	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	 

b.5.2
Presenza di dissuasori

b.5.3
Accessi veicolari per le emergenze

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato		

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato

B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO	
B.9	b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.9.2 Accessibilità percorsi principali	
	b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	No foto – da realizzare

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C_02

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO DON GIUSEPPE DIANA - MATIERNO**
Situato in: VIALE UMBERTO MUNDIO
Coordinate geografiche: 40°42'10"N 14°47'19"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO DON GIUSEPPE DIANA MATIERNO	C_02

SEZ. B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Sconnessioni della pavimentazione
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Assenza di corrimano
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Si nella scuola Primaria Assente nella Secondaria
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	**Presenza di ascensori**	☒	☐	Ascensore di collegamento tra i due livelli fuori servizio
	b.12.2	**Presenza di montascale o servoscala**	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Fondamentale il ripristino dell'ascensore e la realizzazione di servizi igienici attrezzati su entrambi i livelli. Creazione di posti riservati in corrispondenza degli ingressi

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
	b.1.1 Presenza di posti auto riservati

B.1 Assenza di segnaletica orizzontale e verticale

	b.1.1 Presenza di posti auto riservati

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rilievo fotografico

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

B.3

b.3.I Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio

Rampe e scale da segnalare e corrimano da adeguare

b.3.I Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rilievo fotografico

B.4	ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO
	b.4.I Accessibilita' dei percorsi

B.4 Presenza di coprigiunti strutturali metallici sdrucciolevoli a pavimento

b.4.I Accessibilita' dei percorsi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rilievo fotografico

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
	b.5.1 Presenza vie di esodo	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rilievo fotografico

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
		Ascensore di collegamento tra i due livelli attualmente fuori servizio
	b.12.1 Presenza di ascensori	

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C_03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "MATIERNO"**
Situato in: **Viale della Repubblica**
Coordinate geografiche: latitudine:**40.701755°** longitudine: **14.786533°**

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	SCUOLA D'INFANZIA MATIERNO	C_03

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Il posto auto riservato è collocato nel retro dell'edificio distaccato dai parcheggi principali.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Adeguare la pavimentazione e la larghezza del marciapiede.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	Da realizzare
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Solo interno
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi all'interno dell'edificio	☒	☐	
	b.4.2	~~Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista~~	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare attraverso la realizzazione di rampe scivolo.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	L'ingresso non risulta inclusivo; da realizzare rampa di accesso.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO~~					
B.8	~~b.8.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.8.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.8.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO~~					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	Da inserire su entrata principale.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO					
C	**REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'**	**SI** ☐	**PARZIALE** ☒	**NO** ☐	**NOTE**
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			**L'edifico risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: realizzazione del montascale sull'ingresso principale (accessibilità inclusiva); adeguamento delle vie di esodo con l'eliminazione deli gradini e realizzazione degli scivoli; realizzazione della pavimentazione Loges-Vet nei percorsi interni ed esterni; inserimento delle mappe tattili.**

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE					
			Si	**No**	**Note**
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

b.1.3
Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro

b.1.4
Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	

b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi



B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edifico	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
	b.5.2 Presenza di dissuasori	

	b.5.3 **Accessi veicolari per le emergenze**	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	**Non rilevato**

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C_04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "LUIGI BUONOCORE"**
Situato in: **Via Salvatore Calenda**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.687311°** longitudine: **14.770003°**

P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO "LUIGI BUONOCORE"	C_04

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non presenti ma vi è la possibilità di inserirli nello spazio antistante l'ingresso principale
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare gli attraversamenti pedonali e i marciapiedi con l'adeguamento/realizzazione di scivoli
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire la pavimentazione Loges - vet
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento di scivoli per gradini superiori a 2,5 cm
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione, specchio e campanello di allarme. Realizzazione ex novo di un bagno attrezzato all'interno degli spogliatoi della palestra
~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	E 'necessario installare un montascale per il raggiungimento del piano primo
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Realizzazione ex novo di un bagno attrezzato
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	E 'necessario installare un montascale per il raggiungimento del piano primo

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Gli interventi principali da eseguire sono: l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; adeguamento delle vie di esodo con la realizzazione degli scivoli esterni; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; adeguamento dei servizi igienici attrezzati con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme; realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi; istallazione del montascale per il raggiungimento del piano primo.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

b.1.3
Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro

	b.1.4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
		

	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
	b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
		
	b.5.2 Presenza di dissuasori	

	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile		

	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato		

		

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO		
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali		

	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato		

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	~~b.12.1 Presenza di ascensori~~	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C_05

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "CALCEDONIA"**
Situato in: **Via Andrea Guglielmini, 23**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.679778°** longitudine: **14.776460°**



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO "VIA GUGLIELMINI"	C_05

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	~~b.3.2~~	~~Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali~~	~~☐~~	~~☐~~	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare degli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio.
~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Da adeguare con l'installazione del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Da adeguare con l'installazione del campanello di allarme
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Da adeguare con l'installazione del campanello di allarme e dello specchio.
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	~~b.12.2~~	~~Presenza di montascale o servoscala~~	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1.Adeguamento dei percorsi su strada attraverso la realizzazione di marciapiedi e degli scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; 2.inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 3.inserimento mappe tattili; 4.realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 5.adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 6.installazione di giochi inclusivi; 7.adeguamento dei servizi igienici attrezzati con l'inserimento del campanello di allarme e dello specchio.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

CALCEDONIA

	b.1.3 **Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro**	
	b.1.4 **Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso**	

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	

	~~b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali~~	
	b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	



scuola dell'infanzia

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	

		
	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	

b.6.2 Accessibilità percorsi principali





BENVENUTI
Uscita

b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato





BAGNI
MASCHI

B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO	
B.9	b.9.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.9.2 Accessibilità percorsi principali	

TOVAGLIOLI
201

207
PACE

	b.9.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.10	ACCESSIBILITA' PIANO TERZO	
B.10	b.10.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.10.2 Accessibilità percorsi principali	

	b.10.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	~~b.12.1 Presenza di ascensori~~		
	~~b.12.2 Presenza di montascale o servoscala~~		

SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

C_06

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO PRODUTTIVITA'**
Situato in: **Via O. da Craco**
Coordinate geografiche: latitudine: **40.684365°** longitudine: **14.779357°**





P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI	PLESSO PRODUTTIVITA'	C_06

SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO

			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con l'installazione di giochi inclusivi
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da realizzare ex-novo.
~~ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO~~					
~~B.7~~	~~b.7.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.7.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.7.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO~~					
~~B.8~~	~~b.8.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	~~☒~~	☐	
	~~b.8.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	~~☒~~	☐	
	~~b.8.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	~~☒~~	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO~~					
~~B.9~~	~~b.9.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.9.2~~	~~Accessibilità dei percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.9.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO~~					
~~B.10~~	~~b.10.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.10.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.10.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
~~ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO~~					
~~B.11~~	~~b.11.1~~	~~Possibilità di raggiungere agevolmente il piano~~	☐	☐	
	~~b.11.2~~	~~Accessibilità percorsi principali~~	☐	☐	
	~~b.11.3~~	~~Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato~~	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	~~b.12.2~~	~~Presenza di montascale o servoscala~~	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edifico risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1.Adeguamento dei percorsi su strada attraverso la realizzazione degli scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; 2.inserimento della segnaletica di orientamento verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; 3.inserimento mappe tattili; 4.realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 5.realizzazione dei servizi igienici attrezzati. 6. Realizzazione verde attrezzato con l'installazione di giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

arch. ing. Massimo Casciaro | +39 333 7483997 | massimo.casciaro@gmail.com | www.archingegneriacasciaro.com

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

	b.1.3 **Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro**	
	b.1.4 **Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso**	

Google Earth
1.54 m

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	

b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	
	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile	

b.6.2 Accessibilità percorsi principali

b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato





B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	~~b.12.2 Presenza di montascale o servoscala~~	