



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_3b Edifici Scolastici

Circoli e Istituti Comprensivi CI_b

Codici PEBA D/E

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


D_01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO OGLIARA - INFANZIA**

Situato in: **Via Postiglione**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.705030° longitudine: 14.805996°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO OGLIARA - INFANZIA		D_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Da valutare l'inserimento di una fermata in prossimità dell'ingresso.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde; spazio esterno sufficiente
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare con l'allargamento di dei gradini
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Gli interventi principali da eseguire sono: l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; adeguamento delle vie di esodo con la realizzazione degli scivoli esterni; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; adeguamento dei servizi igienici con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme; realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati






b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



8


b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





**B.2****ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO**


b.2.1
Presenza di
segnaletica

B.2

b.2.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

Scegliere un blocco predefinito.

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio

**B.4**

b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista



b.5.1
Presenza vie di
esodo


B.5



b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
	b.6.1 Ingresso accessibile	
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	 

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


D_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO OGLIARA – SECONDARIA I°**

Situato in: **Via Postiglione**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.705093° longitudine: 14.806455°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO OGLIARA Secondaria I°			D_02
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Da valutare di una fermata di una fermata in prossimità dell'ingresso.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde; spazio esterno sufficiente
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare con l'allargamento di dei gradini
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO -1					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	È necessario installare un montascale per il collegamento tra piano terra e piano -1
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Inserimento di segnaletica di orientamento
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	Installazione di montascale tra piano terra e piano -1

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Gli interventi principali da eseguire sono: Istallazione di montascale di collegamento tra piano interrato e piano terra; l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; adeguamento delle vie di esodo con l'allargamento dei gradini e la realizzazione degli scivoli esterni; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; adeguamento dei servizi igienici per disabili con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme; realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1


b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



7

b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso







B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	 Google Earth 2.83 m
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio

B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze




b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12 IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


D_03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO GIOVI PIEGOLELLE**

Situato in: **Via Monte Bellara**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.688431° longitudine: 14.820242°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO GIOVI PIEGOLELLE			D_03	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Da adeguare con manutenzione ordinaria e la realizzazione dei giochi inclusivi.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	Da realizzare ex-novo	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da verificare tutte le vie di esodo al piano -1	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO -1					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	Da verificare il corretto funzionamento
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: verifica delle vie di esodo ; realizzazione della pavimentazione Loges-Vet nei percorsi interni ed esterni; inserimento delle mappe tattili; inserimento della segnaletica verticale e orizzontale nei percorsi principali; realizzazione dei bagni attrezzati n. 1 al piano -1 per l'Infanzia, n.2 per la scuola Secondaria di I° (uno al piano -1 e uno al piano T) e n. 1 nel locale palestra; realizzazione del posto auto riservato; adeguamento del verde attrezzato con interventi di manutenzione ordinaria e l'inserimento dei giochi inclusivi; verifica del corretto funzionamento dell'ascensore.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati


B.1



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso







B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi







B.4

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio






b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo






b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile





b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali








b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato







B.8	ACCESSIBILITA' PIANO -1	
	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
B.8	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	
	b.8.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	





B.12
b.12.1
Presenza di
ascensori





b.12.2
Presenza di
montascale o
servoscala



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



D_04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PLESSO OGLIARA – SANT'ANGELO

Situato in: Via Sant'Angelo

Coordinate geografiche: latitudine: 40.705189° longitudine: 14.815779°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO OGLIARA – SANT'ANGELO		D_04	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in corrispondenza dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione del marciapiede
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Presente in Via Complesso Sant'Angelo di Ogliara
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione del marciapiede
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Da integrare
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con lavori di manutenzione ordinari a per la sistemazione della pavimentazione sconnessa.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di rampe e scivoli su tutto il perimetro dell'edificio.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da realizzare ex-novo tramite la demolizione della pavimentazione e l'inserimento di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☐	☒	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☐	☒	Da adeguare completamente in entrambi i piani.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	

	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione specchio e campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO - 1					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione del montascale.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: realizzazione del montascale per il collegamento dal piano T al piano -1; l'adeguamento del percorso perimetrale con la realizzazione di rampe e scivoli; l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; adeguamento dei servizi igienici per disabili al piano T con l'installazione dello specchio e campanello di allarme; realizzazione del bagno per disabili al piano -1.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro




b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio.	 


b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio


B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
b.6.1 Ingresso accessibile		
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



b.8.1
Ingresso
accessibile



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali

B.8

b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



D_05

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO GIOVI CASA POLLA**

Situato in: **Via Casa Pola**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683555° longitudine: 14.831810°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO GIOVI CASA POLLA		D_05	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da inserire il parcheggio disabili all'interno del perimetro in prossimità dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Da realizzare un percorso accessibile con pavimentazione Loges
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Da realizzare un percorso accessibile con pavimentazione Loges
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con interventi di manutenzione ordinaria sulla pavimentazione che risulta
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	sconnessa.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi e raccordi con i percorsi perimetrali all'edificio.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare con l'allargamento di dei gradini
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione maniglione antipanico, specchio e campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO LIVELLO -1					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Gli interventi principali da eseguire sono: manutenzione ordinaria su tutto perimetrale all'edificio con allargamento in alcuni punti; l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; adeguamento dei servizi igienici per disabili con l'installazione maniglione antipanico, specchio e campanello di allarme; realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso




B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
		
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio











b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi








B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
	b.5.1 Presenza vie di esodo	
B.5	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
b.6.1 Ingresso accessibile		
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato







SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


E_01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **Istituto Comprensivo Medaglie d'Oro**

Situato in: **Via Paolo Vocca, 12**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683630° longitudine: 14.773439°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ISTITUTO COMPRENSIVO MEDAGLIE D'ORO		E_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	

	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio e del campanello per le emergenze.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. realizzazione dei servizi igienici attrezzati; 7. realizzazione parcheggi riservati. 8. adeguamento dei percorsi esterni attraverso la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	


B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	




b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali




b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



17

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO


B.6

b.6.1
Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali








b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



**B.7****ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO****B.7**

b.7.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



b.7.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.7.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



B.8



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



AREA MENSA PIANO NON ACCESSIBILE

B.
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori		
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

E_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO GIACOMO COSTA**

Situato in: **Via Giacomo Costa, 14**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.686268° longitudine: 14.776051°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO G. COSTA			E_02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'entrata principale	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire pavimentazione Loges-Vet.	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione della rampa sulle scale con accesso al piazzale inteno.	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire pavimentazione Loges-Vet.	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	NON ACCESSIBILE			L'edificio risulta non accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1.inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2.inserimento mappe tattili; 3.realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4.realizzazione del montascale per rendere accessibili tutti ipiani; 5.adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 6.installazione di giochi inclusivi; 7.realizzazione dei servizi igienici attrezzati. 8.realizzazione del parcheggio riservato piazzale in prossimità dell'entrata principale

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro






b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso






B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3 b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		 
		 

b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi





b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio







b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
Presenza vie di
esodo

B.5



b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
	b.6.1 Ingresso accessibile	
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	





b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.7	ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO	
	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
B.7	b.7.2 Accessibilità percorsi principali	

b.7.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



B.8

b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato

