



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_3c Edifici Scolastici

Circoli e Istituti Comprensivi CI_c

Codici PEBA F/G

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


F_01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO NICOLA MONTERISI**

Situato in: **Via Loria**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.662608° longitudine: 14.799903°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

1

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO NICOLA MONTERISI		F_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☐	☒	

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. installazione del montascale per rendere accessibile tutti i piani.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



b.2.1
Presenza di
segnaletica


B.2



b.2.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)**


B.3
b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio


B.4





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo










b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
	b.6.1 Ingresso accessibile	
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	






b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato







b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



B.8

b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.9**ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO**


b.9.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano

**B.9**

b.9.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



F_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "DON MILANI"**

Situato in: Via Belisario Corenzio, 46

Coordinate geografiche: latitudine: 40.662524° longitudine: 14.800946°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO "DON MILANI"		F_02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2.inserimento mappe tattili; 3.realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4.adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5.installazione di giochi inclusivi; 6.realizzazione dei servizi igienici attrezzati.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi







B.4
b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio







b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO**

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo







b.5.2
Presenza di
dissuasori


b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze







b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

G_01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO MERCATELLO-GIOVANNI XXIII**

Situato in: **Via Piacenza, 30**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.673668° longitudine: 14.785506°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO MERCATELLO GIOVANNI XXIII		G_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi, dove necessario.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	

	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio e del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio e del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio e del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli per l'eliminazione dei gradini; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. adeguamento dei servizi igienici attrezzati attraverso l'installazione dello specchio e del campanello di allarme;

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





b.2.1
Presenza di
segnaletica




B.2

b.2.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista




b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi





b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori


b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze




B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

B.6
b.6.1
Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



**B.8****ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO****B.8**

b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali






b.8.3

Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



**B.9****ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO****b.9.1**

B.9 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano




b.9.2
**Accessibilità
percorsi
principali**





b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


G_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO ARBOSTELLA – INFANZIA E PRIMARIA**

Situato in: **Via R. Wagner, 30**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.653049° longitudine: 14.814307°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO ARBOSTELLA INFANZIA E PRIMARIA		G_02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione dello scivolo sull'accesso pedonale
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli dove mancanti
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire pavimentazione Loges-Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da verificare le vie di fuga antincendio per i disabili
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento dello specchio e del campanello dall'allarme; realizzare un servizio igienico attrezzato ex-novo nella palestra.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento dello specchio e del campanello dall'allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1.manutenzione ordinaria su tutto perimetrale; 2.verifica e adeguamento delle vie di esodo; 3.inserimento della segnaletica di orientamento verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; 4.inserimento mappe tattili; 5.realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 6.adeguamento dei servizi igienici attrezzati con l'inserimento dello specchio e del campanello di allarme 7.realizzazione dei servizi igienici per disabili nel locale palestra; 8.realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1


b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro







b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro




b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**


b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio






		
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato







B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO	
	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
B.8	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12

IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

b.12.1
Presenza di
ascensori

B.12



b.12.2
Presenza di
montascale o
servoscala



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


G_03a

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PLESSO MARICONDA – INFANZIA E PRIMARIA

Situato in: Via Pasubio

Coordinate geografiche: latitudine: 40.658783° longitudine: 14.809851°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

1

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO MARICONDA INFANZIA E PRIMARIA		G_03a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione dello specchio e del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei bagni esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta non accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. Realizzazione del parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso principale; 2. Inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; 3. Inserimento mappe tattili; 4. Realizzazione del montascale per rendere accessibile il piano I° dell'edificio; 5. Realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 6. Realizzazione dei servizi igienici attrezzati. 7. Adeguamento del verde attrezzato con interventi di manutenzione ordinaria e l'inserimento dei giochi inclusivi; 8. Verifica via di esodo.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO


b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro






b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro




7

b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali





b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi





b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1

Possibilità di raggiungere agevolmente il piano



B.8

b.8.2

Accessibilità percorsi principali





b.8.3

Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.12		IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


G_03b

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO N. VERNIERI – SECONDARIA I°**

Situato in: **Via Pasubio**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.658573° longitudine: 14.810347°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO N. VERNIERI SECONDARIA I°		G_03b	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare e-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti..
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta non accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. Realizzazione del parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso principale; 2. Inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; 3. Inserimento mappe tattili; 4. Realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 5. Realizzazione dei servizi igienici attrezzati. 6. Adeguamento del verde attrezzato con interventi di manutenzione ordinaria e l'inserimento dei giochi inclusivi. 7. Verifica vie di esodo

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO


b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro






b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



7

b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



b.2.1
Presenza di
segnaletica

B.2



b.2.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali







b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi





b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
	b.5.1 Presenza vie di esodo	
B.5	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



G_04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO FUORNI**

Situato in: Via Monticelli

Coordinate geografiche: latitudine: 40.649549° longitudine: 14.841192°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO FUORNI			G_04	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale.	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi e lavori di manutenzione ordinaria.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO -1 EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da adeguare con l'installazione del campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli per l'eliminazione dei gradini; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. adeguamento dei servizi igienici attrezzati attraverso l'installazione del campanello di allarme; 8. Realizzazione del parcheggio riservato in prossimità dell'ingresso principale

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	 
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi







b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo






b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
~~Accessi~~
veicolari per le
emergenze

b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.7**ACCESSIBILITA' PIANO -1 EDIFICIO****b.7.1**

Possibilità di raggiungere agevolmente il piano



20

B.7**b.7.2**

Accessibilità percorsi principali





b.7.3

**Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato**







B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	