



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_3d Edifici Scolastici

Circoli e Istituti Comprensivi CI_d

Codici PEBA H/I/J

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PLESSO TORRIONE ALTO

Situato in: Via Moscati, 4

Coordinate geografiche: latitudine: 40.673668° longitudine: 14.785506°



EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO TORRIONE ALTO		H_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. realizzazione dei servizi igienici attrezzati; 7. Installazione montacarichi per rendere accessibili tutti i piani.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



b.2.1
Presenza di
segnaletica

B.2



b.2.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali







b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio



B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista


b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo






b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile




b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato






B.7	ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO	
	b.7.1 Ingresso accessibile	
B.7	b.7.2 Accessibilità percorsi principali	

b.7.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
facilmente il
piano



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



b.9.1
Possibilità di
raggiungere
facilmente il
piano



B.9

b.9.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



H_02
H_03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO CARLO COLLODI – PLESSO ALEMAGNA**

Situato in: **Piazzale Ovidio Serino**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.673460° longitudine: 14.787450°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO CARLO COLLODI PLESSO ALEMAGNA		H_02 H_03	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. Realizzazione parcheggio riservato 2. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 3. inserimento mappe tattili; 4. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 5. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 6. installazione di giochi inclusivi; 7. realizzazione dei servizi igienici attrezzati al piano primo; 8. Installazione montacarichi per rendere accessibile il piano primo

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1


b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	 Google Earth
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**


b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi







b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio



	
b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo





b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile		
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
facilmente il
piano

B.8



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato







SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


H_04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO MATTEO LUCIANI**

Situato in: **Via Martiri Ungheresi**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.665871° longitudine: 14.795775°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO MATTEO LUCIANI		H_04	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente;
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Non accessibile allo stato di fatto; da adeguare con interventi di manutenzione straordinaria.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Da adeguare attraverso l'installazione dello scivolo e manutenzione della rampa di accesso.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. realizzazione dei servizi igienici attrezzati; 7. Installazione montacarichi per rendere accessibili tutti i piani. 8. Adeguamento della rampa di accesso attraverso lavori di manutenzione straordinaria; 9. Realizzazione parcheggio riservato.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali




b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio






b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO****B.5****b.5.1
Presenza vie di
esodo****b.5.2
Presenza di
dissuasori**

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile




b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
facilmente il
piano



B.8

b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



H_05

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PLESSO SALA ABBAGNANO

Situato in: Via delle Querce

Coordinate geografiche: latitudine: 40.676868° longitudine: 14.786467°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

1

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO SALA ABBAGNANO		H_05	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale o all'interno del perimetro dell'edificio.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione dei marciapiedi e degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione dei marciapiedi e degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Da integrare con segnaletica di orientamento sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	È presente un ascensore per il collegamento verticale attualmente fuori uso.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	È presente un ascensore per il collegamento verticale attualmente fuori uso.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	È presente un ascensore per il collegamento verticale attualmente fuori uso.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. adeguamento dei percorsi esterni attraverso la realizzazione dei marciapiedi e degli scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; 2. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 3. inserimento mappe tattili; 4. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 5. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 6. realizzazione dei servizi igienici attrezzati; 7. realizzazione parcheggi riservati; 8. manutenzione ascensore.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati


B.1



b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



**B.2****ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO****B.2**

b.2.1
Presenza di
segnaletica



	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	
--	---	--

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)
------------	--

B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
		

	
b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio

B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO**

b.5.1
Presenza vie di
esodo

B.5



b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.7.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano.



b.7.2
Accessibilità
percorsi
principali






b.7.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO	
	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
B.8	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

H_06

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO MONS. G. PIRONE**

Situato in: **Via Padula, 2**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.671756° longitudine: 14.785426°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

1

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO MONS. G. PIRONE		H_06	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo in prossimità dell'ingresso principale o all'interno del perimetro dell'edificio.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi dove necessario.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi dove necessario.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	

	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	
--	------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. realizzazione dei servizi igienici attrezzati; 7. realizzazione parcheggi riservati. 8. adeguamento dei percorsi esterni attraverso la realizzazione degli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali e l'allargamento dei marciapiedi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1


b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro







b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro




b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



b.2.1
Presenza di segnaletica


B.2



b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista

B.3

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali





b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio





b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
Presenza vie di
esodo

B.5



b.5.2
Presenza di
dissuasori


b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato






b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano




B.8

b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
	b.12.1 Presenza di ascensori	
B.12	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I_01

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ISTITUTO COMPRESIVO ALFANO-QUASIMODO**

Situato in: VIA DEI MILLE 41

Coordinate geografiche: 40°39'53,17"N 14°48'14,66"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		I.C. ALFANO - QUASIMODO		I_01	
SEZ. B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Attualmente interdetta per salvaguardare l'incolumità dei ragazzi dalla caduta di pigne e/o rami di pino.
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Rampa di accesso con pendenza eccessiva
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	<u>b.7.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	<u>b.7.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	<u>b.7.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	☒	☐	
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Interventi da realizzare: sistema di reti protettive per usufruire del verde attrezzato; segnaletica per i disabili della vista; rettifica pendenza rampa di accesso al piano terra

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.l.l
Presenza di
posti auto
riservati



B.I

Presenza di posto auto riservato su Viale J.F. Kennedy

b.l.3
Presenza di
fermata
autobus in
prossimita'
di perimetro



Presenza di fermata e percorso pedonale accessibile fino all'ingresso su via dei Mille

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.2

Assenza di segnaletica

b.2.1
Presenza di
segnaletica



Assenza di segnaletica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



B.3

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



Rampa con pendenza eccessiva

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi



B.4

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO

b.5.1
Presenza
vie di esodo



B.5

b.5.1
Presenza
vie di esodo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.1
Possibilita' di
raggiungere
agevolmente
il piano



B.8

Ingresso dal cortile su via dei Mille

b.8.1
Possibilita' di
raggiungere
agevolmente
il piano



Ingresso da viale J.F.Kennedy

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.2
Accessibilita'
dei percorsi
principali



B.8

b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.9

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.9.2
Accessibilita'
dei percorsi
principali



B.9

b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I_02

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **INFANZIA FROEBEL**

Situato in: VIA DEI MILLE 41

Coordinate geografiche: 40°39'52,99"N 14°48'13,20"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		INFANZIA FROEBEL		I_02	
SEZ. B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Attualmente interdetta per salvaguardare l'incolumità dei ragazzi dalla caduta di pigne e/o rami di pino.
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Accesso al cortile esterno
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Soglia di ingresso da raccordare
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Possibilità di realizzazione

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Interventi da realizzare: posto riservato in prossimità dell'ingresso; sistema di reti protettive per usufruire del verde attrezzato; segnaletica per i disabili della vista; servizio igienico attrezzato;

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.l.l
Presenza di
posti auto
riservati



B.I

Assenza di posto auto riservato

b.l.3
Presenza di
fermata
autobus in
prossimita'
di perimetro



Presenza di fermata e percorso pedonale accessibile fino all'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.2

Assenza di segnaletica

b.2.1
Presenza di
segnaletica



Assenza di segnaletica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



B.3

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi



B.4

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO

b.5.1
Presenza
vie di esodo



B.5

b.5.1
Presenza
vie di esodo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1
Ingresso
accessibile



B.6

Soglia di ingresso da raccordare

b.6.2
Accessibilita'
percorsi
principali



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.6

Possibilita' di realizzazione

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I_03

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **INFANZIA MONTESSORI**

Situato in: VIA DEI MILLE

Coordinate geografiche: 40°39'58,52"N 14°47'59,44"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		INFANZIA MONTESSORI		I_03	
SEZ. B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Due su tre attrezzate con rampa e scala
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Accesso al cortile esterno
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Possibilità di adeguamento servizio igienico esistente

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Interventi da realizzare: posto riservato esterno; segnaletica per i disabili della vista; adeguamento servizio igienico

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.I.I
Presenza di
posti auto
riservati



B.I

Assenza di posto auto riservato

b.I.3
Presenza di
fermata
autobus in
prossimità
di perimetro



Presenza di fermata e percorso pedonale accessibile fino all'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.2

Assenza di segnaletica

b.2.1
Presenza di
segnaletica



Assenza di segnaletica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



B.3

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO

b.5.1
Presenza
vie di esodo



B.5

b.5.1
Presenza
vie di esodo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1
Ingresso
accessibile



B.6

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



Possibilita' di adeguamento



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I_04

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO S. EUSTACHIO - PRIMARIA**

Situato in: VIA S. EUSTACHIO

Coordinate geografiche: 40°39'53,36"N 14°48'43,52"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO S.EUSTACHIO - PRIMARIA		I_04	
SEZ. B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare nel cortile esterno con accesso a chiamata
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Presenza di gradino all'ingresso pedonale del perimetro
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Da segnalare per i disabili della vista
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Due di cui una sola con rampa
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Cancello di accesso al cortile esterno
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Da segnalare per i disabili della vista
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Interventi da realizzare: segnaletica esterna; segnalazione rampa e scale; posto riservato nel cortile con accesso a chiamata; segnaletica per i disabili della vista; servizio igienico attrezzato; eliminazione gradino di accesso pedonale

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.I.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.I

Assenza di posto auto riservato

b.I.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
ad ingresso
perimetro



Assenza di percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.2

Assenza di segnaletica

b.2.1
Presenza di
segnaletica



Assenza di segnaletica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO



b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio

B.3



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO



b.5.1

B.5

Presenza
vie di esodo





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



I_05

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO S. EUSTACHIO - INFANZIA**

Situato in: VIALE GIOBERTI

Coordinate geografiche: 40°39'50,72"N 14°48'50,12"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO S.EUSTACHIO - INFANZIA		I_05	
SEZ. B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Da segnalare per i disabili della vista
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Da segnalare per i disabili della vista
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Possibilità di adeguamento

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Interventi da realizzare: segnaletica esterna; segnalazione rampa e scala di accesso; segnaletica per i disabili della vista; servizio igienico attrezzato

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	<u>d.1.1</u>	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	<u>d.2.1</u>	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	<u>d.2.2</u>	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.I.I
Presenza di
posti auto
riservati



B.I

b.I.3
Presenza di
fermata
autobus in
prossimita'
di perimetro



Presenza di fermata e percorso pedonale accessibile fino all'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO


b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.2

Assenza di segnaletica

b.2.1
Presenza di
segnaletica



Assenza di segnaletica


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO

b.5.1
Presenza
vie di esodo



B.5

b.5.1
Presenza
vie di esodo



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.6

Possibilita' di adeguamento



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I_06

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO A. GATTO – INFANZIA E PRIMARIA**

Situato in: **Via Francesco Gaeta**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.663915° longitudine: 14.794132°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO A. GATTO INFANZIA E PRIMARIA		I_06	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli dove mancanti.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Da adeguare con la realizzazione degli scivoli dove mancanti
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da verificare le vie di fuga antincendio per i disabili
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Adeguamento dei percorsi interni (in prossimità del teatro) attraverso l'eliminazione dei gradini e la realizzazione della rampa

	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento del campanello dall'arme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'inserimento del campanello dall'arme.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1.Adeguamento dei percorsi su strada attraverso la realizzazione di marciapiedi e degli scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; 2.inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 3.inserimento mappe tattili; 4.realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 5.adeguamento dei percorsi interni (in prossimità del teatro) attraverso l'eliminazione dei gradini e la realizzazione della rampa; 6.adeguamento dei servizi igienici attrezzati con l'inserimento del campanello di allarme..

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO


b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro


b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





b.2.1
Presenza di
segnaletica

B.2




b.2.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista


B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali





b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio









b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista


B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO**

b.5.1
B.5 Presenza vie di
esodo









b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile




b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO	
B.8	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.8.2 Accessibilità percorsi principali	





b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


I_07

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO R. MAZZETTI**

Situato in: **Via Rocco Cocchia, 67**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.664045° longitude: 14.797896°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO R. MAZZETTI		I_07	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	

	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	
--	------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. installazione del montascale per rendere accessibile il piano primo; 7. realizzazione parcheggi riservati.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO


b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro





b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



7

b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio


B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5


b.5.1
Presenza vie di
esodo



b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6**ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO****b.6.1**
B.6 Ingresso
accessibile

b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano




B.8

b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
	b.12.1 Presenza di ascensori	
B.12	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	
		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



J_01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "T. TASSO"**

Situato in: **Via M. Iannicelli**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.684966° longitudine: 14.773277°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO "T. TASSO"		J_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non presenti ma vi è la possibilità di inserirli nello spazio antistante l'ingresso secondario
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare, realizzazione scivoli
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione maniglione, specchio e campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Gli interventi principali da eseguire sono: l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; adeguamento delle vie di esodo con l'allargamento dei gradini e la realizzazione degli scivoli esterni; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; realizzazione di servizi igienici attrezzati nella palestra e adeguamento dei servizi igienici esistenti con l'installazione di maniglione, specchio e campanello di allarme; realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO



B.1 b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati





b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
	b.2.1 Presenza di segnaletica	
B.2	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	


b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio




b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi






b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio







b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO****B.5****b.5.1
Presenza vie di
esodo****b.5.2
Presenza di
dissuasori**

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze




b.6.1
Ingresso
accessibile




B.6



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali




b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.8	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO		
	b.8.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.8	b.8.2 Accessibilità percorsi principali		


b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





B.9	ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO	
	b.9.1 Possibilità di raggiungere facilmente il piano	 
B.9	b.9.2 Accessibilità percorsi principali	 

b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


J_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PLESSO "G. RODARI"**

Situato in: **Via Valerio Laspro**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.686880° longitudine: 14.767391°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PLESSO "G. RODARI"		J_02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo nello piazzale in prossimità dell'entrata principale
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Non presente; da realizzare ex novo.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☒	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile; gli interventi principali da eseguire sono: 1. verifica delle vie di esodo ; 2. realizzazione della pavimentazione Loges-Vet nei percorsi interni ed esterni; 3. inserimento delle mappe tattili; 4. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale nei percorsi principali; 5. realizzazione dei bagni attrezzati al piano terra; 6. realizzazione del posto auto riservato; 7. adeguamento del verde attrezzato con interventi di manutenzione ordinaria e l'inserimento dei giochi inclusivi;

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati






b.1.2
Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro




b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro




b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	



B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	





b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi










b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio

B.4




b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
Presenza vie di
esodo



B.5



b.5.2
Presenza di
dissuasori

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



b.6.1
B.6 Ingresso
accessibile



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato

b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano




b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





b.9.1
Possibilità di
raggiungere
facilmente il
piano



B.9

b.9.2
Accessibilità
percorsi
principali





b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE	
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori	
	b.12.2 Presenza di montascale o servoscala	