

## 26487 - 1.024 PIAZZA ALFONSO TRUCILLO

|                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Objectid</b> 9213<br><b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)<br><b>Fase fisiologica</b> adulto | <b>Cartellino</b> 10003<br> |
|                                                                                                                |                             |


### VTA

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018<br><b>Rilevatore</b> Fabio Alliana<br><b>Fase fisiologica</b> adulto<br><b>Aspettative di vita</b> Ridotta<br><b>Altezza</b> 13,00 m<br><b>Diametro tronco</b> 47,11 cm<br>□ | <b>Tipo Primo controllo</b><br><b>Sito di crescita</b> tornello<br><b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile<br><b>Diametro chioma</b> 7,00 m<br><b>Circ. tronco</b> 148.00042991062 cm |
| <b>Note</b> il profilo rileva una cavità con T/R sufficiente. Necrosi al colletto di grave entità<br><b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |


|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>COLLETO</b> | CO9 - FERITA (3);                                               |
| <b>FUSTO</b>   | FU1 - INCLINATO (2);                                            |
| <b>BRANCHE</b> | BR22 - CAVITA (3); BR23 - FERITA (3); BR25 - FESSURAZIONE (3);  |
| <b>CHIOMA</b>  | CH5 - SBILANCIATA (2); CH11 - FILATA (2); CH14 - CAPITOZZO (3); |

### Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1            | 2            | 230       | 52                   | 5                   | 0.19 |
| TIPO LAVORO         |              |              | IMPRESA      |           | PRIORITA             |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |              |              |           | ALTA (ENTRO 15GG)    |                     |      |



## 26488 - 1.024 PIAZZA ALFONSO TRUCILLO

|                                                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 19128<br><b>Tassonomo</b> Robinia spp<br><b>Fase fisiologica</b> adulto | <b>Cartellino</b> 10208                                                            |
|        |  |

VTA


|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018<br><b>Rilevatore</b> Fabio Alliana<br><b>Fase fisiologica</b> adulto<br><b>Aspettative di vita</b> Ridotta<br><b>Altezza</b> 6,00 m<br><b>Diametro tronco</b> 30,88 cm | <b>Tipo</b> Primo controllo<br><b>Sito di crescita</b> tornello<br><b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile<br><b>Diametro chioma</b> 4,00 m<br><b>Circ. tronco</b> 97.012381142853 cm |
| <b>Note</b> profilo rileva una cavità con T/R sufficiente. gravi difetti sul fusto.<br><b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUSTO</b> | FU1 - INCLINATO (2); FU5 - CONTORTO (2); FU22 - FERITA (3); FU23 - CAVITÀ (3); FU25 - CARIE (3); |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Strumenti

| Data rilievo | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018   | Resistografo | 1            | 2            | 270       | 30                   | 7                   | 0.47 |

| TIPO LAVORO         | IMPRESA | PRIORITA          |
|---------------------|---------|-------------------|
| ABBATTIMENTO ALBERO |         | ALTA (ENTRO 15GG) |



## 26489 - 1.024 PIAZZA ALFONSO TRUCILLO

|                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 9211<br><b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)<br><b>Fase fisiologica</b> adulto | <b>Cartellino</b> 10209                                                            |
|                               |  |

### VTA

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018<br><b>Rilevatore</b> Fabio Alliana<br><b>Fase fisiologica</b> adulto<br><b>Aspettative di vita</b> Ridotta<br><b>Altezza</b> 14,00 m<br><b>Diametro tronco</b> 49,97 cm<br>□ | <b>Tipo</b> Primo controllo<br><b>Sito di crescita</b> tornello<br><b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile<br><b>Diametro chioma</b> 8,00 m<br><b>Circ. tronco</b> 156.98538489988 cm |
| <b>Note</b> il profilo rileva una cavità con T/R insufficiente.<br><b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |


|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COLLETO</b>      | CO12 - INTERRATO (1);                                                                 |
| <b>FUSTO</b>        | FU1 - INCLINATO (1); FU5 - CONTORTO (3);                                              |
| <b>BRANCHE</b>      | BR7 - CODOMINANTI (1); BR22 - CAVITA (2); BR23 - FERITA (2); BR25 - FESSURAZIONE (2); |
| <b>CHIOMA</b>       | CH11 - FILATA (1); CH14 - CAPITOZZO (2);                                              |
| <b>INTERFERENZE</b> | IN2 - SOTTOSERVIZI (3);                                                               |

### Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1            | 2            | 270       | 58                   | 4                   | 0.14 |
| TIPO LAVORO         |              |              | IMPRESA      |           | PRIORITA             |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |              |              |           | ALTA (ENTRO 15GG)    |                     |      |



## 26498 - 1.024 PIAZZA ALFONSO TRUCILLO

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 8874                                                              | <b>Cartellino</b> 10010                                                            |
| <b>Tassonomo</b> Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia)                      |                                                                                    |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                                    |                                                                                    |
|  |  |

### VTA

|                                                                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018                                                                                                              | <b>Tipo</b> Primo controllo                                                  |
| <b>Rilevatore</b> Fabio Alliana                                                                                                     |                                                                              |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                                                                                      | <b>Sito di crescita</b> tornello                                             |
| <b>Aspettative di vita</b> Ridotta                                                                                                  | <b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile |
| <b>Altezza</b> 14,00 m                                                                                                              | <b>Diametro chioma</b> 6,00 m                                                |
| <b>Diametro tronco</b> 30,88 cm                                                                                                     | <b>Circ. tronco</b> 97.012381142853 cm                                       |
| <b>Note</b> spaccatura dal colletto a 1m sul fusto, rilevata anche strumentalmente. cretto longitudinale di grave entità sul fusto. |                                                                              |
| <b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                                                                |                                                                              |


|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>FUSTO</b>   | FU1 - INCLINATO (1); FU22 - FERITA (2); FU23 - CAVITA (3);     |
| <b>BRANCHE</b> | BR22 - CAVITA (3); BR23 - FERITA (3); BR25 - FESSURAZIONE (3); |
| <b>CHIOMA</b>  | CH11 - FILATA (2); CH14 - CAPITOZZO (3);                       |

### Strumenti



| Data rilievo | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|-----|
| 03/04/2018   | Resistografo | 1            | 30           | 300       | 40                   |                     | *   |

\* La descrizione del profilo strumentale è contenuta nel campo note della scheda VTA

| TIPO LAVORO         | IMPRESA | PRIORITA          |
|---------------------|---------|-------------------|
| ABBATTIMENTO ALBERO |         | ALTA (ENTRO 15GG) |



## 26388 - 1.246 VIA FRANCESCO SAVERIO AMATO

|                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 9358<br><b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)<br><b>Fase fisiologica</b> adulto | <b>Cartellino</b> 10000                                                            |
|                               |  |

### VTA

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018<br><b>Rilevatore</b> Fabio Alliana<br><b>Fase fisiologica</b> adulto<br><b>Aspettative di vita</b> Ridotta<br><b>Altezza</b> 13,00 m<br><b>Diametro tronco</b> 33,10 cm | <b>Tipo</b> Primo controllo<br><b>Sito di crescita</b> tornello<br><b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile<br><b>Diametro chioma</b> 5,00 m<br><b>Circ. tronco</b> 103.98671683382 cm |
| <b>Note</b> cavità interna al colletto con T/R insufficiente.<br><b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COLLETO</b> | CO3 - CARIE (3); CO10 - CAVITÀ (3);                                                                 |
| <b>FUSTO</b>   | FU5 - CONTORTO (1); FU12 - RAMI ASSURGENTI (1);                                                     |
| <b>BRANCHE</b> | BR16 - POSIZIONE ASIMMETRIA EST (2); BR22 - CAVITÀ (3); BR23 - FERITA (3); BR25 - FESSURAZIONE (3); |
| <b>CHIOMA</b>  | CH11 - FILATA (2); CH14 - CAPITOZZO (3);                                                            |


### Strumenti

| Data rilievo | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018   | Resistografo | 1            | 2            | 60        | 40                   | 5                   | 0.25 |

| TIPO LAVORO         | IMPRESA | PRIORITA          |
|---------------------|---------|-------------------|
| ABBATTIMENTO ALBERO |         | ALTA (ENTRO 15GG) |



26389 - 1.246 VIA FRANCESCO SAVERIO AMATO

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 9357                                                              | <b>Cartellino</b> 10002                                                            |
| <b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)                              |                                                                                    |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                                    |                                                                                    |
|  |  |


VTA

|                                                               |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018                                        | <b>Tipo</b> Primo controllo                                                                 |
| <b>Rilevatore</b> Fabio Alliana                               |                                                                                             |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                | <b>Sito di crescita</b> tornello                                                            |
| <b>Aspettative di vita</b> Ridotta                            | <b>Stato vegetativo</b> 3 - Fortemente Alterato -<br>pianta con ferite ed alterazioni gravi |
| <b>Altezza</b> 14,00 m                                        | <b>Diametro chioma</b> 8,00 m                                                               |
| <b>Diametro tronco</b> 63,03 cm                               | <b>Circ. tronco</b> 198.01458495576 cm                                                      |
| <b>Note</b> cavità interna al colletto con T/R insufficiente. |                                                                                             |
| <b>Classe di rischio</b> D - Estrema                          |                                                                                             |


|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>COLLETO</b>      | CO10 - CAVITA (2);                                              |
| <b>FUSTO</b>        | FU5 - CONTORTO (1); FU12 - RAMI ASSURGENTI (1);                 |
| <b>BRANCHE</b>      | BR22 - CAVITA (3); BR23 - FERITA (3); BR25 - FESSURAZIONE (3);  |
| <b>CHIOMA</b>       | CH5 - SBILANCIATA (1); CH11 - FILATA (2); CH14 - CAPITOZZO (3); |
| <b>INTERFERENZE</b> | IN2 - SOTTOSERVIZI (3);                                         |

## Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1            | 2            | 120       | 68                   | 7                   | 0.21 |
| TIPO LAVORO         |              |              | IMPRESA      |           | PRIORITA             |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |              |              |           | ALTA (ENTRO 15GG)    |                     |      |



26364 - 1.161 VIA CARLO PISACANE

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 8809                                                              | <b>Cartellino</b> 9986                                                             |
| <b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)                              |                                                                                    |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                                    |                                                                                    |
|  |  |


VTA

|                                                                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018                                                                            | <b>Tipo</b> Primo controllo                                                  |
| <b>Rilevatore</b> Fabio Alliana                                                                   |                                                                              |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                                                    | <b>Sito di crescita</b> tornello                                             |
| <b>Aspettative di vita</b> Ridotta                                                                | <b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile |
| <b>Altezza</b> 13,00 m                                                                            | <b>Diametro chioma</b> 6,00 m                                                |
| <b>Diametro tronco</b> 37,88 cm                                                                   | <b>Circ. tronco</b> 119.00352971798 cm                                       |
| <b>Note</b> rilevata cavità interna con T/R insufficiente. depressione sul fusto di grave entità. |                                                                              |
| <b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                              |                                                                              |


|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>COLLETO</b> | CO14 - DEPRESSIONE (2);                                        |
| <b>FUSTO</b>   | FU5 - CONTORTO (1); FU8 - TORSIONE (1);                        |
| <b>BRANCHE</b> | BR22 - CAVITA (2); BR23 - FERITA (2); BR25 - FESSURAZIONE (2); |
| <b>CHIOMA</b>  | CH11 - FILATA (2); CH14 - CAPITOZZO (3);                       |

## Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica   | Altezza (cm) | Gradi (°)         | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1              | 2            | 70                | 50                   | 4                   | 0.16 |
| <b>TIPO LAVORO</b>  |              | <b>IMPRESA</b> |              | <b>PRIORITA</b>   |                      |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |                |              | ALTA (ENTRO 15GG) |                      |                     |      |



26313 - 1.161 VIA CARLO PISACANE

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectid</b> 8863                                                              | <b>Cartellino</b> 9968                                                             |
| <b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)                              |                                                                                    |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                                                    |                                                                                    |
|  |  |


VTA

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018                            | <b>Tipo</b> Primo controllo                                                  |
| <b>Rilevatore</b> Fabio Alliana                   |                                                                              |
| <b>Fase fisiologica</b> adulto                    | <b>Sito di crescita</b> tornello                                             |
| <b>Aspettative di vita</b> Ridotta                | <b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile |
| <b>Altezza</b> 12,00 m                            | <b>Diametro chioma</b> 5,00 m                                                |
| <b>Diametro tronco</b> 34,06 cm                   | <b>Circ. tronco</b> 107.00264578127 cm                                       |
| <b>Note</b> cavità interna con T/R insufficiente. |                                                                              |
| <b>Classe di rischio</b> D - Estrema              |                                                                              |



|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>COLLETO</b> | CO9 - FERITA (1);                                               |
| <b>FUSTO</b>   | FU1 - INCLINATO (1);                                            |
| <b>BRANCHE</b> | BR22 - CAVITA (2); BR23 - FERITA (2); BR25 - FESSURAZIONE (2);  |
| <b>CHIOMA</b>  | CH5 - SBILANCIATA (1); CH11 - FILATA (1); CH14 - CAPITOZZO (2); |

## Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°)         | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1            | 2            | 260               | 46                   | 4                   | 0.17 |
| TIPO LAVORO         |              | IMPRESA      |              | PRIORITA          |                      |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |              |              | ALTA (ENTRO 15GG) |                      |                     |      |



26331 - 1.161 VIA CARLO PISACANE

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectid 8820                                                                     | Cartellino 10278                                                                   |
| Tassonomo Melia azedarach (Albero dei rosari)                                     |                                                                                    |
| Fase fisiologica adulto                                                           |                                                                                    |
|  |  |

VTA

|                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Data 03/04/2018                                                                      | Tipo Primo controllo                                                  |
| Rilevatore Fabio Alliana                                                             |                                                                       |
| Fase fisiologica adulto                                                              | Sito di crescita tornello                                             |
| Aspettative di vita Ridotta                                                          | Stato vegetativo 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile |
| Altezza 12,00 m                                                                      | Diametro chioma 6,00 m                                                |
| Diametro tronco 36,92 cm                                                             | Circ. tronco 115.98760077054 cm                                       |
| Note cavità con T/R insufficiente sul fusto, lato trazione a livello della sinuosità |                                                                       |
| Classe di rischio D - Estrema                                                        |                                                                       |

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| COLLETO  | CO9 - FERITA (2);                                              |
| FUSTO    | FU1 - INCLINATO (2); FU22 - FERITA (3);                        |
| CASTELLO | CA2 - CAVITA (3);                                              |
| BRANCHE  | BR22 - CAVITA (2); BR23 - FERITA (2); BR25 - FESSURAZIONE (2); |
| CHIOMA   | CH11 - FILATA (1); CH14 - CAPITOZZO (2);                       |

Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1            | 200          | 360       | 32                   | 2                   | 0.13 |
| TIPO LAVORO         |              |              | IMPRESA      |           | PRIORITA             |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |              |              |           | ALTA (ENTRO 15GG)    |                     |      |



26332 - 1.161 VIA CARLO PISACANE

|                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Objectid</b> 8819<br><b>Tassonomo</b> Melia azedarach (Albero dei rosari)<br><b>Fase fisiologica</b> adulto | <b>Cartellino</b> 10279<br> |
|                                                                                                                |                             |

VTA

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b> 03/04/2018<br><b>Rilevatore</b> Fabio Alliana<br><b>Fase fisiologica</b> adulto<br><b>Aspettative di vita</b> Ridotta<br><b>Altezza</b> 14,00 m<br><b>Diametro tronco</b> 32,15 cm<br>□ | <b>Tipo</b> Primo controllo<br><b>Sito di crescita</b> tornello<br><b>Stato vegetativo</b> 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile<br><b>Diametro chioma</b> 4,00 m<br><b>Circ. tronco</b> 101.00220381291 cm |
| <b>Note</b> cavità interna con T/R insufficiente<br><b>Classe di rischio</b> D - Estrema                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>FUSTO</b>        | FU1 - INCLINATO (2); FU23 - CAVITÀ (3);                         |
| <b>BRANCHE</b>      | BR22 - CAVITÀ (2); BR23 - FERITA (2); BR25 - FESSURAZIONE (2);  |
| <b>CHIOMA</b>       | CH5 - SBILANCIATA (2); CH11 - FILATA (1); CH14 - CAPITOZZO (2); |
| <b>INTERFERENZE</b> | IN2 - SOTTOSERVIZI (2);                                         |

## Strumenti

| Data rilievo        | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018          | Resistografo | 1            | 130          | 60        | 32                   | 1.5                 | 0.09 |
| TIPO LAVORO         |              |              | IMPRESA      |           | PRIORITA             |                     |      |
| ABBATTIMENTO ALBERO |              |              |              |           | ALTA (ENTRO 15GG)    |                     |      |

26371 - 1.161 VIA CARLO PISACANE

|                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Objectid 8785</b><br><b>Tassonomo Melia azedarach (Albero dei rosari)</b><br><b>Fase fisiologica adulto</b> | <b>Cartellino 10221</b> |
|                                                                                                                |                         |

VTA

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data 03/04/2018</b><br><b>Rilevatore Fabio Alliana</b><br><b>Fase fisiologica adulto</b><br><b>Aspettative di vita Media</b><br><b>Altezza 13,00 m</b><br><b>Diametro tronco 43,93 cm</b> | <b>Tipo Primo controllo</b><br><b>Sito di crescita tornello</b><br><b>Stato vegetativo 4 - Deperiente - pianta in deperimento irreversibile</b><br><b>Diametro chioma 7,00 m</b><br><b>Circ. tronco 138.0101652722 cm</b> |
| <b>Note ampia lesione con carie esposta su tutto il fusto. profilo rileva un T/R insufficiente.</b><br><b>Classe di rischio D - Estrema</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUSTO</b>   | FU1 - INCLINATO (2); FU8 - TORSIONE (2); FU12 - RAMI ASSURGENTI (1); FU22 - FERITA (3);                   |
| <b>BRANCHE</b> | BR7 - CODOMINANTI (3); BR10 - MONCONI (3); BR22 - CAVITA (2); BR23 - FERITA (2); BR25 - FESSURAZIONE (2); |
| <b>CHIOMA</b>  | CH11 - FILATA (1); CH14 - CAPITOZZO (2);                                                                  |

## Strumenti

| Data rilievo | Strumento    | Nr. verifica | Altezza (cm) | Gradi (°) | Diametro tronco (cm) | Parete residua (cm) | t/R  |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 03/04/2018   | Resistografo | 1            | 160          | 30        | 48                   | 6                   | 0.25 |

| TIPO LAVORO         | IMPRESA | PRIORITA          |
|---------------------|---------|-------------------|
| ABBATTIMENTO ALBERO |         | ALTA (ENTRO 15GG) |

