



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_2 Edifici Pubblici Comunali

b_01_2a



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP01a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **UFFICIO CONTRATTI**

Situato in: **via GIUSEPPE CENTOLA 16**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.669315°N Longitudine 14.785472°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		UFFICIO CONTRATTI			EP01a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica esterna insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista Inaccessibile ai disabili motori	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza gradino di altezza massima 5 cm	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		UFFICIO CONTRATTI			EP01a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Necessaria installazione montascale	
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non accessibile ai disabili motori su sedia a ruote	
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e per i disabili della vista e inaccessibili per i disabili motori su sedia a ruote.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica

b.2.2

Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.6.1

Ingresso accessibile



Presenza di gradino di altezza massima 5 cm
Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

b.6.2

Accessibilità percorsi principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
Assenza di collegamento verticale accessibile tra i piani con sedia a ruote

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.8.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Da ristrutturare con eliminazione del gradino, scarichi a parete, eliminazione bidet e piatto doccia, porta che apre verso l'esterno e attrezzature dedicate.




SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

EP01b
EP12c
EP20c

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immagine: **UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO - MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO**
Situato in: **via ELIDORO LOMBARDI RIONE ZEVI**
Coordinate geografiche: Latitudine 40.667468°N Longitudine 14.793821°E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI

IMMOBILI COMUNALI		UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO			EP01b EPI2c EP20c		
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO							
					Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO							
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO							
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Insufficiente		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)							
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO							
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
SICUREZZA E VIE DI ESODO							
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO EP01b-EPI2c-EP20c							
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibile adeguamento dell'esistente		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO							
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Possibile adeguamento del servizio igienico presente e realizzazione di rampa in sostituzione dei gradini di accesso ai locali antistanti

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale

b. I. 4

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
che dalla
fermata
porti
all'ingresso



Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna

b.2.2

**Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista**



**Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
Assenza di mappa tattile**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

**Accessibilità
b.6.2 percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

**Accessibilità
b.6.2 percorsi
principali**



Realizzazione rampa in sostituzione dei gradini esistenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Adeguamento servizio igienico esistente

b.6.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato






**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

**EP01c
EP07
EPI6**

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **UFFICIO CASA - TRIBUTI - ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
Situato in: **via GIACOMO COSTA 2**
Coordinate geografiche: **Latitudine 40.686288°N Longitudine 14.776333°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		UFFICIO CASA - TRIBUTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE			EP01c EP07 EPI6	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Pendenza eccessiva	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Pendenza eccessiva	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO EP01c-EP07						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		UFFICIO CASA - TRIBUTI ISTRUZIONE E FORMAZIONE			EP01c EP07 EP16	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO EP07						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile	
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO EP07						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile	
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO EP16						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile	
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

EP07 Tributi EP16 Istruzione e Formazione

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI <input type="checkbox"/>	PARZIALE <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NOTE

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I


Presenza di
posti auto
riservati



Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale

b. I. 2

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
del perimetro



Assenza di percorso a raso accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna e assenza di mappa tattile

b.2.2

Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

Accessibilità
b.6.2 percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

Accessibilità
b.6.2 percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.9

ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO

Accessibilita'
b.9.2 percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

Accessibilita'
b.9.2 percorsi
principali



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.10

ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO

**Accessibilita'
b.10.2percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

**Accessibilita'
b.10.2percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**


EP02

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **SISTEMI INFORMATIVI**

Situato in: **via PORTACATENA 52**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679495°N Longitudine 14.754667°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		SISTEMI INFORMATIVI			EP02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Segnaletica interna insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di gradino e rampa scale	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		SISTEMI INFORMATIVI			EP02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Necessaria installazione ascensore esterno	
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Limitata	
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibile adeguamento	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e per i disabili della vista. Inaccessibili per i disabili motori su sedia a ruote.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazioni tattilo plantari come linea guida alle persone non vedenti
Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Presenza di ostacolo a restringimento del percorso
Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza accessibile alla sedia a ruote

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4


ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO

b.4.1 Accessibilita'
dei percorsi



Assenza di segnalazioni podo tattili per non vedenti
Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

b.4.1 Accessibilita'
dei percorsi



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4


ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO

b.4.1 Accessibilita'
dei percorsi



Assenza di segnalazioni podo tattili per non vedenti
Presenza di gradino

b.4.1 Accessibilita'
dei percorsi



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO

b.8.1

Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano



Possibile realizzazione di ascensore esterno

b.8.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Possibile adeguamento



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**


EP03a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **COMANDO POLIZIA LOCALE**

Situato in: **VIA DEI CARRARI 27-29-31**

Coordinate geografiche: Latitudine 40.643359°N Longitudine 14.877370°E



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		COMANDO POLIZIA LOCALE			EP03a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di percorso a raso accessibile	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di percorso a raso accessibl	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di maniglioni	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Necessaria installazione montascale	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		COMANDO POLIZIA LOCALE			EP03a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Necessaria installazione montascale	
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Uffici accessibili per i disabili motori solo dal cancello automatico se dotato di sistema di chiamata accessibile. Servoscala necessario per l'accessibilita' ai diversi piani

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. 2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



Assenza di percorso a raso accessibile
Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza accessibile dalla sedia a ruote

b. I. 4 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica

b.2.2

Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1

Accessibilità
dei percorsi



Rampa di accesso per i disabili motori all'ingresso posteriore

b.4.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO

b.6.1

**Ingresso
accessibile**



All'ingresso posteriore presenza di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm

b.6.2

**Accessibilita'
percorsi
principali**



Ingresso su via dei Carrari non accessibile ai disabili motori
Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO

b.6.2


**Accessibilita'
percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

b.6.3

**Assenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato**



Assenza maniglioni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.7

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO

b.7.1

Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
Assenza di collegamento accessibile (servoscala) tra i piani

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PRIMO PIANO EDIFICIO

b.8.1

Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
Assenza di collegamento accessibile (servoscala) tra i piani