



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_2 Edifici Pubblici Comunali

b_01_2e



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

EP19c

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'**

Situato in: **via FULGENZIO D'ALLORA**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.665968°N Longitudine 14.804657°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'			EPI9c	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnaletica orizzontale	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'			EPI9c	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Necessaria installazione montascale	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di adeguamento	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI <input type="checkbox"/>	PARZIALE <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NOTE

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale

b. I. 2

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
del perimetro



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.2


Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.3.2

Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

Ingresso accessibile



Assenza di sistema di chiamata esterno ad altezza accessibile dalla sedia a ruote
Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti di segnalazione presenza scale

b.6.2

Accessibilita' percorsi principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.1

Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano



Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti di segnalazione presenza scale

b.8.2

Accessibilita' percorsi principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.3


Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Possibilita' di adeguamento servizio igienico

b.8.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato





**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP22b

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **VERDE PUBBLICO**

Situato in: **via MICHELE PIRONTI 14**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.680656°N Longitudine 14.776141°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		VERDE PUBBLICO			EP22b	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnaletica orizzontale e verticale	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Necessita' di elevatore esterno	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di gradino	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibilità di adeguamento	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e inaccessibili sia ai disabili della vista che ai disabili su sedia a ruote.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Parcheggio riservato all'interno del perimetro sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale

b. I. 2

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
del perimetro



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Percorso a raso con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare e presenza di dislivello causato da gradini

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.2


Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Necessita' di installare elevatore esterno per un collegamento accessibile

b.3.2

Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.6.1

Ingresso accessibile



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Presenza di dislivello causato da gradino. Assenza di sistema di chiamata esterno

b.6.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Possibilita' di adeguamento



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

EP23

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PALAZZO FRUSCIONE**

Situato in: **VICOLO ADELBERGA**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679724°N Longitudine 14.757489°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		PALAZZO FRUSCIONE			EP23	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza di dislivello causato da gradino	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		PALAZZO FRUSCIONE			EP23	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibile adeguamento	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Possibile adeguamento	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI <input type="checkbox"/>	PARZIALE <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NOTE

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

Ingresso
accessibile



Presenza di dislivello causato da gradino

Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

b.6.1

Ingresso
accessibile



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Presenza di dislivello causato da gradino. Assenza di mappa tattile
Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di mappa tattile
Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti di presenza scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.2

**Accessibilita'
percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.8.3

**Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato**



Possibilita' di adeguamento



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP24

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TEATRO VERDI**

Situato in: **via MATTEO LUCIANI 23**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679132°N Longitudine 14.752397°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		TEATRO VERDI			EP24	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano terra e primo piano accessibili. Livelli successivi solo parzialmente	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bancone biglietteria con altezza non adeguata	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile e di segnali tattilo plantari di intercettazione pubblici servizi	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solo alcuni percorsi sono dotati di segnali tattili per non vedenti	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

N.B. Oltre al primo piano (platea) ci sono quattro livelli ulteriori (palchi e galleria) non accessibili con sedia a ruote, collegati da scale interne e dotati, su entrambi i lati, di servizi igienici attrezzati.

IMMOBILI COMUNALI		TEATRO VERDI			EP24	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ascensore interno	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'ascensore collega piano terra (servizio igienico attrezzato) e 1° piano (platea)	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

N.B. Oltre al primo piano (platea) ci sono quattro livelli ulteriori (palchi e galleria) non accessibili con sedia a ruote, collegati da scale interne e dotati, su entrambi i lati, di servizi igienici attrezzati.

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Servizi igienici attrezzati (P.T. e 1°P.) e platea (1°P.) accessibili a tutte le persone con disabilità. I livelli successivi risultano inaccessibili ai soli disabili su sedia a ruote. Bancone biglietteria con altezza non adeguata.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità, o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1


Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Assenza di mappa tattile

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vistas



Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vistas



Bancone biglietteria di altezza non conforme

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vistas



Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti di presenza scale

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
autonoma
dei disabili
della vistas



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
dei disabili
della vistas



Integrazione segnalazioni per non vedenti attualmente esistenti

b.4.2

Ausili per la
mobilita'
dei disabili
della vistas



Scale di accesso al primo ordine di palchi



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

EP25

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TEATRO AUGUSTEO**

Situato in: **Piazza GIOVANNI AMENDOLA**

Coordinate geografiche: Latitudine 40.678496°N Longitudine 14.755731°E



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		TEATRO AUGUSTEO			EP25	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Segnaletica interna insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. La platea ed il servizio igienico attrezzato risultano accessibili. Assenza di segnali tattilo plantari per non vedenti, e disabili della vista.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. 4

Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso



Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5cm

b. I. 4

Presenza di almeno un percorso pedonale che dalla fermata porti all'ingresso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1
Presenza di
segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna

b.2.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione dei pubblici servizi

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

**Accessibilita'
b.6.2 percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

**Accessibilita'
b.6.2 percorsi
principali**

