



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_3 Edifici Scolastici

AN_Asili Nido

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


AN_01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO VERNIERI**

Situato in: **Via P.ssa Scichelgaita**

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°40'54.74"N longitudine: 14°45'48.99"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO VERNIERI			AN_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posto auto riservati, ma vi è lo spazio per poterli inserire.	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐		
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐		

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	
SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO					
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE

		PARZIALMENTE ACCESSIBILE	La scuola risulta essere parzialmente accessibile		
SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE					
			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1
B.2 Presenza di
segnaletica



B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio

**B.3**

b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro

**B.4**

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO		
	b.5.1 Presenza vie di esodo		
B.5			

b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile		
			

b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.7	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO		
	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.7	b.7.2 Accessibilità percorsi principali		

b.7.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12

IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12

b.12.1
Presenza di
ascensori





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


AN_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO BUONOCORE**

Situato in: **P.zza Pio XII**

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40.666396° longitudine: 14.796030°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO BUONOCORE			AN_02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati; è presente lo spazio dove inserirli	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Non sono presenti fermate autobus in prossimità dell'asilo nido.	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Il verde è accessibile, ma bisogna intervenire sulla pavimentazione antiurto nell'area giochi in quanto è disconnessa.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Il servizio igienico attrezzato è presente, ma utilizzato come sgabuzzino. Inoltre è sprovvisto di alcuni accessori necessari come il campanello d'allarme e i maniglioni.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	
SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO					

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard e alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

5

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

B.2


b.2.1
Presenza di
segnaletica



B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)		
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali		

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi





B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro



B.4





B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
	b.5.1 Presenza vie di esodo	
B.5		
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6**ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO**

b.6.1
Ingresso
accessibile



B.6



b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.7	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO		
B.7	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
	b.7.2 Accessibilità percorsi principali		

b.7.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.12

IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE

B.12

b.12.1
Presenza di
ascensori





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN_03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ASILO NIDO BIRILLO

Situato in: Via R.Mauri

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°39'43.28"N longitudine: 14°47'57.55"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO BIRILLO			AN_03	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati; è presente lo spazio dove inserirli	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Non sono presenti fermate autobus in prossimità dell'asilo nido.	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☐	☒		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☐	☒		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	L'ingresso risulta non accessibile in quanto prima di arrivare alla rampa è presente un gradino.	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		NON ACCESSIBILE			La scuola risulta essere non accessibile.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO		
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica		

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)			
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio			
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali			

B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO****B.4**


b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro



B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO**

b.5.1
Presenza vie di
esodo

B.5



b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
	b.6.1 Ingresso accessibile	
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.7	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO		
	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
B.7	b.7.2 Accessibilità percorsi principali		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN_04

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ASILO NIDO SORRISO

Situato in: Via O.Craco

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°41'3.73"N longitudine: 14°46'45.49"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO SORRISO			AN_04	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Non sono presenti fermate autobus in prossimità dell'asilo nido.	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	Non è presente perché non necessaria.	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Presenza di gradini	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		ACCESSIBILE			La scuola risulta essere accessibile.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B.1		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati		
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		

B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO		
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica		

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio

**B.3**

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO****B.4**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro





B.5

SICUREZZA E VIE DI ESODO

b.5.1
Presenza vie di
esodo



B.5



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile		
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		

			
	b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato		

B.7**ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO**

b.7.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano

**B.7**

b.7.2
Accessibilità
percorsi
principali



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN_05

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO SARAGAT**

Situato in: **Via O.Craco**

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°40'48.00"N longitudine: 14°45'13.37"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO SARAGAT			AN_05	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati, ma è presente lo spazio per inserirli	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Pavimentazione dissestata.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Non sono presenti fermate autobus in prossimità dell'asilo nido.	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Presenza di gradini	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒		

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☒	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO


C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			La scuola risulta essere parzialmente accessibile.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	

B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)		
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		

B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO		
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro		

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
	b.6.1 Ingresso accessibile		
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.7**ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO**

b.7.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano

**B.7**

b.7.2
Accessibilità
percorsi
principali



B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN_06

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: ASILO NIDO D'ALLORA

Situato in: Via D'Allora

Coordinate geografiche: latitudine: 40°39'59.40"N longitudine: 14°48'14.24"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO D'ALLORA		AN_06	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati, ma è presente lo spazio per inserirli
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Non sono presenti fermate autobus in prossimità dell'asilo nido.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Consigliato inserimento pavimentazione antitrauma
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☒	☐	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			La scuola risulta essere parzialmente accessibile.


SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati		
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		



B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3 b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio		
b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali		

		
b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi		


B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO****B.4**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro



B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO****B.5**

b.5.1
Presenza vie di
esodo



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
	b.6.1 Ingresso accessibile	
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



B.7	ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO	
B.7	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	
	b.7.2 Accessibilità percorsi principali	

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori		



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

AN_07

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO PREMUDA**

Situato in: **Via Premuda**

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°39'27.29"N longitudine: 14°48'46.83"E



EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO PREMUDA			AN_07	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati, ma è presente lo spazio per inserirli	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☒	☐	Consigliato inserimento pavimentazione antitrauma	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.	

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			La scuola risulta essere parzialmente accessibile.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO	
B.1	b.1.1 Presenza di posti auto riservati	
	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	
		



b.1.3
Presenza di
fermate
autobus in
prossimità del
perimetro



B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
	b.3.2 Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	
		

		
	b.3.3 Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	
		





B.4**ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO****B.4**

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro





B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO****B.5**

b.5.1
Presenza vie di
esodo



b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
B.6	b.6.1 Ingresso accessibile		
	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


AN_08

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO PASTORANO**

Situato in: **Via E.Iandolo**

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°41'58.50"N longitudine: 14°47'37.88"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO PASTORANO		AN_08	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati, ma è presente lo spazio per inserirli
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Non è presente un'area giochi
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			La scuola risulta essere parzialmente accessibile.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico


B.1	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO		
	b.1.1 Presenza di posti auto riservati		
B.1	b.1.2 Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro		



B.3	ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)	
B.3	b.3.1 Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	
		

b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali





B.5**SICUREZZA E VIE DI ESODO****B.5**

b.5.1
Presenza vie di
esodo



b.5.3
Accessi
veicolari per le
emergenze



B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
	b.6.1 Ingresso accessibile		
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		

				
b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato				



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



AN_09

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ASILO NIDO BOTTIGLIERI**

Situato in: **Via E.Bottiglieri**

Coordinate geografiche: latitudine: latitudine: 40°40'32.39"N longitudine: 14°46'44.78"E



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		ASILO NIDO BOTTIGLIERI		AN_09	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Non sono presenti posti auto riservati, ma è presente lo spazio per inserirli
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☐	☒	Non sono presenti fermate autobus in prossimità dell'asilo nido.
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente una segnaletica che indichi la presenza della scuola e di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Consigliato inserimento pavimentazione antitrauma
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi esterni al perimetro	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non sono presenti mappe tattili né pavimentazione Loges -Vet
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			La scuola risulta essere parzialmente accessibile.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni alternative

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

5

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

B.1

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati



B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



B.4

ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO

B.4

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
esterni al
perimetro



B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
B.5 b.5.1 Presenza vie di esodo		
b.5.3 Accesso veicolare per le emergenze		

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO		
	b.6.1 Ingresso accessibile		
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali		

B.7		ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO	
B.7	b.7.1 Possibilità di raggiungere agevolmente il piano		
	b.7.2 Accessibilità percorsi principali		
			

B.12	IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE		
B.12	b.12.1 Presenza di ascensori		