



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_3 Edifici Scolastici

INF_Infanzia Comunali

ELENCO AGGIORNATO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025



SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



INF
01

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **TORRIONE BASSO – INFANZIA COMUNALE**

Situato in: **Via Andrea de Leo**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.670411° longitudine: 14.782721°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		TORRIONE BASSO Infanzia Comunale		INF_01	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni.
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; inserire dispositivi Loges-Vet.
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Non presente, da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; inserire dispositivi Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da verificare le vie di fuga antincendio.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Non accessibile; è necessario realizzare il montascale o da valutare la realizzazione dell'ascensore
	b.8.2	Accessibilità dei percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità dei percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	Da inserire il montascale per i piani superiori

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

		SI ☐	PARZIALE ☐	NO ☒	NOTE
C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	NON ACCESSIBILE			L'edificio risulta non accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1.Realizzazione del parcheggio per disabili nel piazzale in corrispondenza dell'ingresso principale; 2.Inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; 3.Inserimento mappe tattili; 4.Realizzazione del montascale per rendere accessibile i piani dell'edificio; 5.Realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 6.Realizzazione dei servizi igienici attrezzati. 7.Adeguamento del verde attrezzato con interventi di manutenzione ordinaria e l'inserimento dei giochi inclusivi

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si ☐	No ☐	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1


b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro








b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



8

b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso



B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO		
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica		
	b.2.2 Auxili per la mobilità autonomia dei disabili della vista		

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)**


b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio

B.3



b.3.2
~~Presenza di~~
~~rampe di~~
~~accesso ai~~
~~percorsi~~
~~pedonali~~

b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio



B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO		
B.5	b.5.1 Presenza vie di esodo		
			
	b.5.2 Presenza di dissuasori		
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze		

b.6.1
Ingresso
accessibile



B.6

b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



b.8.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano

B.8



b.8.2
Accessibilità
percorsi
principali




b.8.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



b.9.1
Possibilità di
raggiungere
agevolmente il
piano


B.9



b.9.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.9.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato





SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE


INF_02

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PIO XII – INFANZIA COMUNALE**

Situato in: **Piazza Pio XII**

Coordinate geografiche: latitudine: 40.666410° longitudine: 14.795998°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		PIO XII - Infanzia Comunale		INF_02	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da realizzare ex-novo nel piazzale in prossimità dell'entrata principale
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica da inserire sia esternamente che internamente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	È possibile realizzare un'area verde attrezzata nello attuale spazio esterno; da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi.
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	È necessario realizzare gli scivoli su tutte le porte indicate come uscite di emergenza.
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da realizzare ex-novo attraverso l'adeguamento dei servizi esistenti.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			L'edificio risulta parzialmente accessibile. Gli interventi principali da eseguire sono: 1. inserimento della segnaletica verticale e orizzontale di orientamento, sia esternamente che internamente; 2. inserimento mappe tattili; 3. realizzazione pavimentazione Loges-Vet; 4. adeguamento delle vie di esodo con l'installazione degli scivoli; 5. installazione di giochi inclusivi; 6. realizzazione dei servizi igienici attrezzati. 7. realizzazione del parcheggio riservato piazzale in prossimità dell'entrata principale

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1


ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro






b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso





B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO		
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica		
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista		

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio



b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali




b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi



b.4.1
Accessibilità
dei percorsi
interni
all'edificio

B.4



b.4.2
Ausili per la
mobilità
autonoma dei
disabili della
vista

b.5.1
Presenza vie di
esodo



b.5.2

	Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

b.6.1
Ingresso
accessibile



B.6

b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato







SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE



INF
03

SEZ.A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: PLESSO GIOVI CASA POLLA - SEZIONE PRIMAVERA S.Giovanni Bosco

Situato in: Via Casa Di Giacomo c/o Scuola Casa Polla

Coordinate geografiche: latitudine: 40.683555° longitudine: 14.831810°



P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
EDIFICI SCOLASTICI

EDIFICI SCOLASTICI		SEZIONE PRIMAVERA San Giovanni Bosco			INF 03	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
			Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	Da inserire il parcheggio disabili all'interno del perimetro in prossimità dell'ingresso principale.	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☐	☒	Da realizzare un percorso accessibile con pavimentazione Loges	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Da realizzare un percorso accessibile con pavimentazione Loges	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Non è presente segnaletica che indichi la presenza di una scuola né di bambini nei dintorni	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire dispositivi Loges-Vet.	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Da adeguare con interventi di manutenzione ordinaria sulla pavimentazione che risulta	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	sconnessa.	
	b.3.3	Accessibilità del verde attrezzato esterno all'edificio e parco giochi	☐	☒	Da adeguare con la realizzazione di giochi inclusivi e raccordi con i percorsi perimetrali all'edificio.	
ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Non presente; da inserire almeno un dispositivo Loges	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	Da adeguare con l'allargamento di dei gradini	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		

	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Da adeguare con l'installazione maniglione antipanico, specchio e campanello di allarme.
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO LIVELLO -1					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☐	☐	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☐	

SEZ.C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
C		PARZIALMENTE ACCESSIBILE			Gli interventi principali da eseguire sono: manutenzione ordinaria su tutto perimetrale all'edificio con allargamento in alcuni punti; l'inserimento della segnaletica verticale e orizzontale, sia esternamente che internamente; realizzazione di posti auto riservati; realizzazione pavimentazione Loges-Vet; adeguamento dei servizi igienici per disabili con l'installazione maniglione antipanico, specchio e campanello di allarme; realizzazione del verde attrezzato e l'installazione dei giochi inclusivi.

SEZ.D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	È possibile renderlo accessibile con soluzioni standard.


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.1

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.1.1
Presenza di
posti auto
riservati




B.1

b.1.2
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti all'ingresso
del perimetro



b.1.3
Presenza di
fermate autobus
in prossimità del
perimetro



b.1.4
Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
dalla fermata
porti all'ingresso




B.2	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO	
B.2	b.2.1 Presenza di segnaletica	
		
	b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.3**ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (ESTERNI ALL'EDIFICIO)****B.3**

b.3.1
Almeno un
percorso
pedonale
accessibile che
porti
all'ingresso
dell'edificio











b.3.2
Presenza di
rampe di
accesso ai
percorsi
pedonali



b.3.3
Accessibilità
del verde
attrezzato
esterno
all'edificio e
parco giochi







B.4	ORIENTAMENTO NELL' EDIFICIO	
B.4	b.4.1 Accessibilità dei percorsi interni all'edificio	
	b.4.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	

B.5	SICUREZZA E VIE DI ESODO	
	b.5.1 Presenza vie di esodo	
B.5	b.5.2 Presenza di dissuasori	
	b.5.3 Accessi veicolari per le emergenze	

B.6	ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO	
b.6.1 Ingresso accessibile		
B.6	b.6.2 Accessibilità percorsi principali	

b.6.3
Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato

